



Figura 7 aerofotogrammetria



Figura 8 interni seminterrato



Figura 9 interno piano terra




Figura 10 cucina alloggio custode




Figura 11 interno alloggi custode




Figura 12 prospetto alloggi ufficio e custode



Figura 17 salone




Figura 18 corridoio




Figura 19 appartamento ampliato




Figura 20 Bagno



Figura 21 soggiorno ampliato



Figura 22 corpo scala rustico

Rifiniture

allo stato attuale i prospetti e il vano scala si presentano rustici ,



Figura 23 prospetto immobile Via Carmine