DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n.1 - Veduta esterna da strada comunale dell'edificio che ospita le unità immobiliari pignorate.



Foto n.2 - Cancello di ingresso pedonale comune agli appartamenti del piano terra e del piano primo.



Foto n.3 - Cancello di ingresso carrabile comune ai magazzini del piano seminterrato.



Foto n.4 - Porzione di corte comune posta al piano seminterrato.



Foto n.5 - Magazzino (sub 10): Ingresso posto sulla corte comune del piano seminterrato.



Foto n.6 - Magazzino (sub 10): Vista interna verso il fondo.



Foto n.7 - Magazzino (sub 10): Vista interna verso il lato sx.




Foto n.8 - Magazzino (sub 10): Vista interna verso il lato dx (dove manca la parete divisoria con il sub 12).



Foto n.9 - Corte annessa al magazzino (sub 10): Porzione posta sul lato sx dell'edificio.



Foto n.10 - Corte annessa al magazzino (sub 10): Porzione posta sul retro dell'edificio.



Foto n.11 - Porzione di corte comune posta al piano terra.




Foto n.12 - Appartamento (sub 5): Ingresso posto sulla corte comune del piano terra.



Foto n.13 - Appartamento (sub 5): Ingresso.




Foto n.14 - Appartamento (sub 5): Salone.



Foto n.15 - Appartamento (sub 5): Camera da letto singola.




Foto n.16 - Appartamento (sub 5): Corridoio/Disimpegno.



Foto n.17 - Appartamento (sub 5): Camera da letto matrimoniale.




Foto n.18 - Appartamento (sub 5): Bagno.



Foto n.19 - Appartamento (sub 5): Cucina-Pranzo.




Foto n.20 - Appartamento (sub 5): Cucina-Pranzo.



Foto n.21 - Appartamento (sub 5): Terrazzo accessibile dalla cucina-pranzo.



Foto n.22 - Appartamento (sub 5): Veduta panoramica dal terrazzo.