


# Pianta Piano Terra



# Pianta Piano Seminterrato






Foto n. 1: ...Vista dell'immobile Fig. 10 p.lla 462/1 dalla strada di accesso...



Foto n. 2: ...Prospetto laterale ...





Foto n. 3: ...Locale caldaia...



Foto n. 4: ...Scorcio del Prospetto posteriore...





Foto n. 5:... Deposito al piano seminterrato...



Foto n. 6:... Particolare del degrado...





Foto n. 7: ...Particolare della copertura...



Foto n. 8: ...





Foto n. 15:...Scorcio Fig. 10 p.lla 843...



Foto n. 16:...