

2.1 – Lotto 1 - Abitazione sita a Montesarchio (BN) in via Ciesco Porrelle n.1 – Fig.21, p.la 339 sub.7, p. 2, cat. A/2, classe 2, di vani 7.




Fig.1 – Vista dell’Immobile su ortofoto e individuazione di via Badia e Ciesco Porrelle (fonte Google Maps)



Fig.2 – Vista dell’immobile da via Ciesco Porrelle (fonte Google Maps 2021)



Fig.3 – Vista dell'immobile da via Ciesco Porrelle (fonte Google Maps 2021)



Fig.4 – Vista dell'immobile da via Ciesco Porrelle (fonte Google Maps 2021)



Fig.5-6 – Vista della porta di accesso al SUB7 e corridoio dell'appartamento



Fig.7 – Vista del vano cucina



Fig.8 – Vista del vano adibito a studio-ripostiglio



Fig.9 – Vista della camera da letto matrimoniale



Fig.10 – Vista della camera da letto matrimoniale



Fig.11-12 – Vista dei bagni



Fig.13 – Vista dell'ammaloramento della vasca da bagno



Fig.14-15 – Vista dei fenomeni di condensa

2.2 - Lotto 2 - Abitazione sita a Montesarchio (BN) in via Ciesco Porrelle n.1 – Fig.21, p.lla 339 sub.8, p. 2, cat. A/2, classe 2, di vani 7.




Fig.1 – Vista dell’Immobile su ortofoto e individuazione di via Badia e Ciesco Porrelle (fonte Google Maps)



Fig.2 – Vista da cancello d’ingresso del lotto da via Ciesco Porrelle (fonte Google Maps 2021)



Fig.3 – Vista dell’immobile da via Ciesco Porrelle (fonte Google Maps 2021)



Fig.4 – Vista dell’immobile da via Ciesco Porrelle (fonte Google Maps 2021)



Fig.5 – Vista del vano soggiorno



Fig.6 – Vista del vano soggiorno



Fig.7 – Vista del vano cucina



Fig.8 – Vista del vano cucina



Fig.9-10 – Vista del disimpegno



Fig.11 – Vista della camera da letto matrimoniale



Fig.12 – Vista della camera da letto singola



Fig.13-14 – Vista del ripostiglio e del disimpegno



Fig.15-16 – Vista dei bagni



Fig.17-18 – Vista della camera studio e del balcone esposto a sud

2.3 - Lotto 3 - Abitazione sita a Montesarchio (BN) in via Badia N.17 – Fig.21 p.la 304 sub.6, (ex 1-2-3), p.1, cat. A/3, classe 1, di vani 7.



Fig.1 – Vista del terreno e immobile su ortofoto e dell’asse viario di Via Badia (fonte Google Maps)



Fig.2 – Vista su fronte principale



Fig.3 – Vista su accesso secondario



Fig.4 – Vista su vano scala/profferlo



Fig.5-6 – Vista del vano scala coperto e accesso all'appartamento



Fig.7 – Vista del vano accatastato come deposito attiguo all'appartamento con accesso riservato



Fig.8 – Vista dell'ingresso - Salone



Fig.9 – vista del vano cucina



Fig.10 – vista del vano cucina – sala da pranzo



Fig.11-12 – Vista del balcone esterno



Fig.13 – Vista della camera da letto matrimoniale con portafinestra



Fig.14 – Vista del bagno con vasca



Fig.15-16 – vista del bagno con doccia e camera studio attigua ai bagni



Fig.17 – Vista della camera da letto con letti singoli

2.4 - Lotto 4 - Ufficio sito a Montesarchio (BN) in Corso Caudino n.90/92 – Fig. 39 p.IIa 1337 sub.27, (ex 23-24). p.T-S1, cat. A/10, classe 3, di vani 6.



Fig.1 – Vista del terreno su ortofoto e dell’asse viario di Corso Caudino (fonte Google Maps)



Fig.2 – Vista accessi da Corso Caudino



Fig.3 – Vista accessi da Corso Caudino



Fig.4 – Vista da Via Sottotenente Antonio Grasso



Fig.5 – Vista angolo edificio Via Sottotenente Antonio Grasso con Corso Caudino



Fig.6 – Vista Ingressi su Corso Caudino



Fig.7 – Vano Ufficio



Fig.8-9 – Vano scala per accesso a deposito inferiore e vano bagno



Fig.10 – Vano deposito seminterrato



Fig.11 – Vano d'ingresso



Fig.12 – Vano adibito ad Ufficio



Fig.13 – Vista del vano angolare adibito ad ufficio



Fig.14 – Vista del vano ufficio prospiciente su via Sottotenente. Antonio Grasso



Fig.15 – Vista del vano ufficio prospiciente su via Sottotenente. Antonio Grasso



Fig.16 – Vano Bagno



Fig.17-18 – Vista del vano ripostiglio e vista su Quadro Elettrico generale