

RILIEVO FOTOGRAFICO
VISTA DEGLI IMMOBILI A PIETRADEFUSI (AV)
FRAZIONE DENTECANE – VIA ROMA n. 11
FG. 23, P.LLA 351/3, 351/4 E 421



FOTO N. 01 Vista dell'immobile pignorato, ricadente in un fabbricato in linea.



FOTO N. 02 Vista della porzione dell'immobile pignorato, ricadente in un fabbricato in linea.



FOTO N. 03 Vista dell'immobile pignorato, a confine con via Roma.



FOTO N. 04 Vista dell'immobile pignorato.



FOTO N. 05 Vista dell'immobile pignorato.



FOTO N. 06 Vista dell'immobile pignorato.




FOTO N. 07 Vista scala esterna di accesso al piano interrato.




FOTO N. 08 Vista scala esterna di accesso al piano interrato.




FOTO N. 09 Vista interna del piano interrato dell'immobile pignorato. Si notano rifiuti di ogni genere.



FOTO N. 10 Vista interna del piano interrato dell'immobile pignorato.



FOTO N. 11 Vista interna del piano interrato dell'immobile pignorato.



FOTO N. 12 Vista interna del piano interrato dell'immobile pignorato. Si notano rifiuti di ogni genere.




FOTO N. 13 Vista interna del piano interrato dell'immobile pignorato.




FOTO N. 14 Vista interna del piano interrato. Si notano rifiuti vari.



FOTO N. 15 Vista porta al piano terra, di accesso all'altro locale interrato.



FOTO N. 16 Vista del locale interrato, pieno di rifiuti misti dei lavori di demolizione.



vf

FOTO N. 17 Vista interna del piano terra dell'immobile pignorato. Si nota la parte che era adibita a bar.



FOTO N. 18 Vista interna del piano terra dell'immobile pignorato. Si nota la parte che era adibita a bar.



FOTO N. 19 Vista interna del piano terra dell'immobile pignorato. Si nota la parte che era adibita a bar.



FOTO N. 20 Vista interna del piano terra, prima adibita a bar.



FOTO N. 21 Vista interna del piano terra, prima adibita a bar.



FOTO N. 22 Vista interna del piano terra.




FOTO N. 23 Vista interna del piano terra.




FOTO N. 24 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 25 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 26 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 27 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 28 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 29 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 30 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 31 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 32 Vista immobile a piano terra. Si nota la corte p.lla 421.



FOTO N. 33 Vista della corte pertinenziale p.la 421.



FOTO N. 34 Vista della corte pertinenziale p.la 421. Si nota lo stato di degrado.



FOTO N. 35 Vista del portico e w.c. a piano terra, adiacente alla corte p.lla 421. Si nota il degrado.



FOTO N. 36 Vista del w.c. a piano terra.



FOTO N. 37 Vista scala interna di accesso al piano primo.



FOTO N. 38 Vista scala interna di accesso al piano primo.




FOTO N. 39 Vista scala interna di accesso al piano primo.




FOTO N. 40 Vista interna del piano primo. Si notano le diffuse infiltrazioni d'acqua sul soffitto e pareti.



FOTO N. 41 Vista interna del piano primo. Si nota la controsoffittatura dei solai e le diffuse infiltrazioni.



FOTO N. 42 Vista interna del piano primo. Si notano le diffuse infiltrazioni d'acqua sul soffitto



FOTO N. 43 Vista interna del piano primo. Si notano diffuse infiltrazioni sul soffitto e l'acqua sul pavimento



FOTO N. 44 Vista interna del piano primo.




FOTO N. 45 Vista interna del piano primo. Si notano i lavori di ristrutturazione, oramai fermi da molto tempo.



FOTO N. 46 Vista interna del piano primo.



FOTO N. 47 Vista interna del piano primo.



FOTO N. 48 Vista interna del piano primo.



FOTO N. 49 Vista interna del piano primo.



FOTO N. 50 Vista interna del piano primo.



FOTO N. 51 Vista interna del piano primo. Si notano le infiltrazioni nel soffitto.




FOTO N. 52 Vista dei balconi a piano primo. Si nota lo stato di degrado.



FOTO N. 53 Vista interna del piano primo.



FOTO N. 54 Vista interna del piano primo.



FOTO N. 55 Vista del balcone e lavanderia al piano primo.



FOTO N. 56 Vista della lavanderia al piano primo.