foto n. 1 lato sud-est esterno appartamento terzo piano



foto n. 2 lato sud ovest esterno appartamento terzo piano



Firmato Da: ZULLO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7519a8fdbf366080e9189eb14ba85a3

foto n. 3 lato nord ovest esterno deposito



Firmato Da: ZULLO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7519a8fdbf366080e9189eb14ba85a3

foto n. 4 interno salone – tramezzo realizzato in difformità con planimetria catastale



foto n. 5 interno salone – trace di umidità lato camino



Firmato Da: ZULLO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7519a8fdbf366080e9189eb14ba85a3

foto n. 6 interno cucina – assenza di tramezzo rispetto alla planimetria catastale



Firmato Da: ZULLO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7519a8fdbf366080e9189eb14ba85a3

foto n. 7 interno bagno di servizio – trace di umidità



foto n. 8 interno bagno– trace di umidità



Firmato Da: ZULLO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7519a8fdbf366080e9189eb14ba85a3

foto n. 9 interno camera da letto padronale– trace di umidità



Firmato Da: ZULLO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7519a8fdbf366080e9189eb14ba85a3