

ALLEGATO FOTOGRAFICO

Comune	NAPOLI	Regione	CAMPANIA
		Indirizzo	Via Cupa San Pietro Il Trav. n°45



FOTO 1 Veduta del cancello d'ingresso al Parco Canitano da Via Cupa San Pietro Il Traversa



FOTO 2 Veduta del fabbricato in cui è ubicato il bene da viale interno al lotto

Perito	arch. Ilaria Mauriello	Data sopralluogo	25/05/2023
--------	------------------------	------------------	------------

ALLEGATO FOTOGRAFICO

	Regione	CAMPANIA	
Comune	NAPOLI	Indirizzo	Via Cupa San Pietro Il Trav. n°45



FOTO 3 Veduta del fabbricato in cui è ubicato il bene da viale interno al lotto



FOTO 4 Portone d'accesso al fabbricato

Perito	arch. Ilaria Mauriello	Data sopralluogo	25/05/2023
--------	------------------------	------------------	------------

ALLEGATO FOTOGRAFICO

	Regione	CAMPANIA	
Comune	NAPOLI	Indirizzo	Via Cupa San Pietro Il Trav. n°45



FOTO 5 Androne e vano scala



FOTO 6 Appartamento al P.4° int.16/B: Portoncino d'ingresso all'u.i.

Perito	arch. Ilaria Mauriello	Data sopralluogo	25/05/2023
--------	------------------------	------------------	------------

ALLEGATO FOTOGRAFICO

	Regione	CAMPANIA	
Comune	NAPOLI	Indirizzo	Via Cupa San Pietro Il Trav. n°45



FOTO 7 Appartamento al P.4° int.16/B: Ingresso



FOTO 8 Appartamento al P.4° int.16/B: Soggiorno

Perito	arch. Ilaria Mauriello	Data sopralluogo	25/05/2023
--------	------------------------	------------------	------------

ALLEGATO FOTOGRAFICO

	Regione	CAMPANIA	
Comune	NAPOLI	Indirizzo	Via Cupa San Pietro Il Trav. n°45



FOTO 9 Appartamento al P.4° int.16/B: Cucina



FOTO 10 Appartamento al P.4° int.16/B: Camera n°1

Perito	arch. Ilaria Mauriello	Data sopralluogo	25/05/2023
--------	------------------------	------------------	------------

ALLEGATO FOTOGRAFICO

		Regione	CAMPANIA
Comune	NAPOLI	Indirizzo	Via Cupa San Pietro Il Trav. n°45



FOTO 11 Appartamento al P.4° int.16/B: Camera n°2



FOTO 12 Appartamento al P.4° int.16/B: Bagno

Perito	arch. Ilaria Mauriello	Data sopralluogo	25/05/2023
--------	------------------------	------------------	------------

ALLEGATO FOTOGRAFICO

	Regione	CAMPANIA	
Comune	NAPOLI	Indirizzo	Via Cupa San Pietro Il Trav. n°45



FOTO 13 Appartamento al P.4° int.16/B: Disimpegno



FOTO 14 Appartamento al P.4° int.16/B: Ripostiglio

Perito	arch. Ilaria Mauriello	Data sopralluogo	25/05/2023
--------	------------------------	------------------	------------

ALLEGATO FOTOGRAFICO

	Regione	CAMPANIA	
Comune	NAPOLI	Indirizzo	Via Cupa San Pietro Il Trav. n°45



FOTO 15 Appartamento al P.4° int.16/B: Balcone n°1



FOTO 16 Appartamento al P.4° int.16/B: Balcone n°2

Perito	arch. Ilaria Mauriello	Data sopralluogo	25/05/2023
--------	------------------------	------------------	------------