



SOVRAPPOSIZIONE TRA LO STATO DEI LUOGHI CON LA PLANIMETRIA CATASTALE

VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA



TRAMEZZO DEMOLITO



PARTE DI BALCONE NON RIPORTATO SULLA PLANIMETRIA E CHIUSO POI CON VERANDA



PARTE DI BALCONE VERANDATO

