





Foto aerea-satellitare con individuazione dei beni pignorati



Estratto di mappa – COMUNE DI NAPOLI – Fg. 1

Dalla sovrapposizione dello stralcio aerofotogrammetrico con la foto satellitare e con l'estratto di mappa il sottoscritto CTU può affermare che l'individuazione del bene oggetto di pignoramento è esattamente individuato

Zona nella quale è ubicato il bene pignorato




Vista Carriera Grande



Vista Carriera Grande



Vista Vico Vasto Capuana



Vista Via Tristano Caracciolo
(Via Giuseppe Leonardo Albanese)

Stabile nel quale è ubicato il bene pignorato




Vista stabile in cui sono allocati i beni



Vista stabile in cui sono allocati i beni




Vista generale immobile
in cui sono allocati i beni



Vista generale immobile
in cui sono allocati i beni

Stabile nel quale è ubicato il bene pignorato



Vista cancello di ingresso alla cassa scale
da Via Tristano Caracciolo
(Via Giuseppe Leonardo Albanese)



Vista cancello di ingresso alla cassa scale
da Via Tristano Caracciolo
(Via Giuseppe Leonardo Albanese)



Vista cancello di ingresso
da Via Carriera Grande



Vista accesso alla cassa scale di accesso ai
piani dall'interno