

FOTO




FOTO n.01

*Vista del PARCO AURORA POMPEIANA 2° LOTTO
con indicazione del fabbricato dove insiste l'appartamento pignorato*

FOTO



FOTO n.02 *Vista dell'ingresso pedonale e di uno dei due ingressi carrabili del parco Aurelio Pompeiano in via della Resistenza Trav. Padre Pio*



FOTO n.03 *Vista del fabbricato D dove insiste l'appartamento al piano terra indicato in foto con il colore rosa*

FOTO

B₁




FOTO n.01

Vista del portoncino di ingresso al fabbricato D



FOTO n.02

Vista della scala che conduce alla porta di ingresso dell'appartamento

FOTO

B₁



FOTO n.03

Vista del soggiorno dalla porta di ingresso



FOTO n.04

Vista del soggiorno con individuazione della porta di ingresso dell'appartamento

FOTO

B₁



FOTO n.05
Vista della cucina




FOTO n.06
Vista della cucina

FOTO

B₁



FOTO n.07
Vista della cucina




FOTO n.08
Vista della cucina con indicazione dell'uscita al terrazzino

FOTO

B₁



FOTO n.09
Vista del terrazzino adiacente alla cucina



FOTO n.10
Vista del terrazzino con indicazione dell'ingresso alla cucina

FOTO

B₁



FOTO n.11

Vista del disimpegno con indicazione delle camere



FOTO n.12

Vista del disimpegno dal lato opposto

FOTO

B₁



FOTO n.13

Vista della camera da letto



FOTO n.14

Vista della camera da letto

FOTO

B₁



FOTO n.15

Vista della camera da letto



FOTO n.16

Vista della camera da letto

FOTO

B₁



FOTO n.17

Vista della camera dei bimbi




FOTO n.18

Vista della camera dei bimbi

FOTO

B₁



FOTO n.19

Vista dello studio



FOTO n.20

Vista dello studio

FOTO

B₁



FOTO n.21

Vista dello studio



FOTO n.22

Vista dello studio

FOTO

B₁



FOTO n.23

Vista del bagno di servizio-WC 02-



FOTO n.24

Vista del bagno di servizio Wc 02 con indicazione dell'infiltrazione

FOTO

B₁




FOTO n.25

Particolare dell'infiltrazione nel bagno di servizio-WC 02-



FOTO n.26

Particolare dell'infiltrazione nel bagno di padronale-WC 01-

FOTO

B₁




FOTO n.27
vista del bagno padronale-WC 01-




FOTO n.28
vista del bagno padronale-WC 01-

FOTO

B₁



FOTO n.29
Vista del ripostiglio-



FOTO n.30
Particolare delle bussole interne-

FOTO



FOTO n.31

Vista del terrazzino adiacente al soggiorno e allo studio con indicazione della piccola rampa che ci conduce al giardino



FOTO n.32

rampa che conduce al piccolo giardino dell'appartamento-

FOTO

B₁



FOTO n.33

Vista del piccolo giardino dell'appartamento



FOTO n.34

Vista del piccolo giardino dell'appartamento-

FOTO

B2




FOTO n.01

*Vista della rampa di scale che porta al piano S1
alla rampa di scale si accede dalla corte interna*



FOTO n.02

*Vista del piano S1 dove sono allocati i box-garage.
Vista del cancello di uscita del piano S1*

FOTO

B2



FOTO n.03

Vista della porta esterna del box-garage




FOTO n.04

Vista del box-garage- dalla porta di ingresso

Vista del box-garage- dal lato opposto

FOTO

B₂



FOTO n.05

Vista del box-garage- dalla porta di ingresso



FOTO n.06

Vista della perdita presente nel box-garage-