









Foto n.

9

Rampa della scala " B" del Fabbricato isolato " A" del complesso edilizio " Parco Napolitano 3"




Foto n.

10

Vista ballatoio di arrivo al secondo piano della scala " B" del fabbricato isolato " A" ove è sito l' appartamento staggito.








Foto n.

13

Vista dell' ambiente soggiorno.




Foto n.

14

Vista dell' ambiente soggiorno e della piccola zona ingresso dell' appartamento staggio.










Foto n.

19

Vista dell' ingresso all' ambiente cucina.



Foto n.

20

Vista di parte del balcone esterno a livello dell' ambiente cucina. Visibili infisso/balcone in alluminio e scudo esterno in acciaio del tipo napoletano.





Foto n.

21

Vista di altra porzione del balcone esterno a livello con accesso unico dall' ambiente cucina-



Foto n.

22

Vista della caldaia a gas per uso riscaldamento appartamento ed acqua calda.





Foto n.

23

Vista della camera da letto con esposizione sul lato NORD dell' appartamento.



Foto n.

24

Vista ingresso dal corridoio alla camera da letto con esposizione a NORD.





Foto n.

25

Vista infisso/balcone della camera da letto che consente accesso al balcone esterno a livello posto sul lato NORD dell' appartamento.




Foto n.

26

Vista del tipo di radiatore per riscaldamento ambienti presente nell' appartamento.







	Foto n.
	29
<p>Vista del secondo ambiente bagno dell' appartamento, in tale ambiente è presente vasca da bagno lunga.</p>	

	Foto n.
	30
<p>Vista interna del secondo ambiente bagno con presenza di vasca da bagno.</p>	












Foto n.

37

Vista del tipo di bussola interna con vetro presente nell' appartamento.



Foto n.

38

Vista della rampa della scala " B" del fabbricato " A" che dalla zona dell' atrio della stessa scala al piano rialzato conduce alla zona box sottostante.






Foto n.

39

Vista dalla zona di manovra del garage staggito. E' visibile sulla sinistra la porta in acciaio che consente l' accesso al piano seminterrato alla rampa di scala " B" del fabbricato " A" del complesso edilizio.



Foto n.

40

Vista interna del locale garage staggito. Si notano un attraversamento di tubazione in pvc per scarico acque, piccolo infisso in alluminio, presenza di scaffalatura con materiali di diverso genere, impianto elettrico







Foto n.

43

Vista della zona di manovra antistante il garage staggiato.



Foto n.

44

Vista della zona scoperta che conduce alla rampa di accesso al piano seminterrato della scala " B " del fabbricato " A " del complesso edilizio " Parco Napolitano 3"





Foto n.

45

Vista della scala che dalla zona esterna adiacente il fabbricato "A" conduce al livello sottostante S1 ove sono ubicati i locali garage.



Foto n.

46

Vista della rampa carraia che dall' area esterna condominiale adiacente il fabbricato "A" conduce alla zona S1 ove sono ubicati i garage a servizio della scala "A" e "B" dell' isolato.



