

Le parti comuni dello stabile risultano in sufficiente stato manutentivo (come da fotografie,

### **Zona nella quale è ubicato il bene pignorato**



Vista Via Nobile



Vista Via Nobile



Individuazione immobile in cui è  
allocato il cespite pignorato



Ingresso immobile in cui è  
allocato il cespite pignorato




## Stabile nel quale sono ubicati i beni




Individuazione ingresso immobile in cui è  
allocato il cespite pignorato



Vista cancello di accesso allo stabile



Vista vialetto di accesso allo stabile




Vista portoncino di accesso dalla cassa scale




## Fotografie interne dei beni oggetto di vendita




Vista portoncino di ingresso



Vista locale -soggiorno




Vista locale soggiorno




Vista locale cucina




## Fotografie interne dei beni oggetto di vendita



Vista locale camera da letto 1



Vista locale camera da letto 2



Vista locale bagno 1




Vista locale bagno 2




## Fotografie interne dei beni oggetto di vendita




Vista rampa di accesso al garage



Vista locale garage



Vista locale accessorio



Vista scala interna di accesso al garage



## Fotografie esterne dei beni oggetto di vendita



Vista corte esclusiva



Vista corte esclusiva



Vista terrazzo



Vista portico 2