



Foto 1 – Vista esterna fabbricato civico n. 32 di Via Aielli



Foto 2 – Vista esterna fabbricato: dettaglio prospetto piano primo





Foto 3 – Vista esterna fabbricato: dettaglio prospetto principale



Foto 4 – Vista esterna fabbricato: dettaglio prospetto laterale





Foto 5 - Vista interna fabbricato: vano con rampa di scale al piano terra



Foto 6 - Vista interna fabbricato: porta di ingresso appartamento pignorato piano 1





Foto 7 – Vista interna appartamento: porta di ingresso




Foto 8 – Vista interna soggiorno/pranzo





Foto 9 – Vista esterna: balcone n. 1 lato soggiorno/pranzo



Foto 10 – Vista esterna dal balcone n. 1





Foto 11 – Vista esterna dal balcone n. 1



Foto 12 – Vista interna soggiorno/pranzo: porta di ingresso e porta di accesso alla cucina





Foto 13 – Vista interna cucina




Foto 14 – Vista interna cucina





Foto 15 – Vista esterna: balcone n. 2 lato cucina, w.c., camera n. 3



Foto 16 – Vista esterna: ripostiglio su balcone n. 2





Foto 17 – Vista interna ripostiglio balcone n. 2: dettaglio finestrino



Foto 18 - Vista esterna balcone n. 2





Foto 19 - Vista esterna balcone n. 2: dettaglio finestre vano scale



Foto 20 - Vista esterna balcone n. 2: dettaglio porta-finestra cucina





Foto 21 - Vista interna disimpegno zona notte



Foto 22 - Vista interna: camera n. 1





Foto 23 - Vista interna camera n. 1: dettaglio attacco parete/soffitto lato ovest



Foto 24 - Vista interna camera n. 1: dettaglio attacco parete/pavimento lato ovest





Foto 25 - Vista interna camera n. 1: dettaglio finestra su parete confinante con camera adibita a ripostiglio



Foto 26 - Vista interna camera adibita a ripostiglio





Foto 27 - Vista interna disimpegno



Foto 28 - Vista interna camera n. 2





Foto 29 - Vista interna camera n. 2



Foto 30 - Vista interna camera n. 3






Foto 31 - Vista interna camera n. 3: dettaglio attacco parete/pavimento lato est



Foto 32 - Vista interna camera n. 3 con finestra su parete confinante con camera n. 2





Foto 33 - Vista interna disimpegno zona notte



Foto 34 - Vista interna w.c.





Foto 35 - Vista interna w.c.



Foto 36 - Vista interna disimpegno zona notte

