



FOTO 1. Il fronte principale del fabbricato bifamiliare e il portico di accesso all'abitazione pignorata



FOTO 2. Il fronte ovest del fabbricato bifamiliare con il giardino comune.



FOTO 3. La porzione di giardino comune che fronteggia il portico



FOTO 4. Il retro del fabbricato bifamiliare con la porzione di portico tamponata



FOTO 5. L'abitazione pignorata: vista del portico e della struttura in legno della sua copertura



FOTO 6 e 7. Il portico e l'ingresso all'abitazione



FOTO 8. Piano terra



FOTO 9. Piano terra: la sala da pranzo



FOTO 10. Piano terra: la lavanderia/centrale termica



FOTO 11 e 12. Piano terra: il bagno di servizio



FOTO 13. Piano terra: la scala per piano primo nella sala da pranzo



FOTO 14 e 15. Piano primo: i due disimpegni e la porta di collegamento con l'abitazione di altra proprietà



FOTO 16. Piano primo: la camera da letto matrimoniale



FOTO 17. Piano primo: il bagno padronale



FOTO 18. Piano primo: la camera da letto con la cabina armadio



FOTO 19. Piano primo: il vano da adibire a studio





FOTO 20 Il viottolo che dalla Via Sotto Rigossa arriva al fabbricato bifamiliare.



FOTO 21. Terreni agricoli coltivati a fragole in serra



FOTO 22. Terreni agricoli coltivati a fragole in serra



FOTO 23. Terreni agricoli coltivati a fragole



FOTO 24. Terreni agricoli coltivati a fragole in serra



FOTO 25. Terreni agricoli coltivati a seminato per rotazione della colture



FOTO 26. Serre utilizzate per deposito materiali e attrezzature per la coltivazione delle fragole



FOTO 27 e 28. l'interno di una delle serre e il container