

FALLIMENTO N° 63\2016 – LOTTO 5-A

FOTO ESTERNI e PARTI COMUNI



VIA BRODOLINI, VISTA IN DIREZIONE OVEST



INGRESSO DEL FABBRICATO CONDOMINIALE



**STRADA PUBBLICA ADIBITA A ZONA DI MANOVRA
PER ACCEDERE ALLA CORTE DEL CONDOMINIO
POSTA A QUOTA PIU' ALTA**



CORTE DEL CONDOMINIO, LATO NORD



PROSPETTO NORD



**PARTICOLARE A NORD, DI DISTACCO DI
CALCESTRUZZO E LESIONE ALLA MURATURA DI
TAMPONAMENTO**



PARTICOLARE LESIONI SUL PROSPETTO NORD



**PROSPETTO NORD, PIANO TERRA CON
PARTICOLARE TUBO DI EMISSIONE FUMI DELLA
CALDAIA**



**PARTICOLARE GIARDINO LATO OVEST CON
PIANTE DI ULIVO**



**PARTICOLARE DISTACCO DI CALCESTRUZZO, IN
ANGOLO NORD-OVEST, PIANO PRIMO**



**CORTE COMUNE LATO SUD (ingresso al
condominio ed alle autorimesse)**



**VISTA BALCONE APPARTAMENTO (piano primo)
CON PARABOLA TV PRIVATA**



PARTICOLARE MURATURA CON LESIONI



PROSPETTO SUD; AL PRIMO PIANO IL BALCONE CUCINA-PRANZO



PARTICOLARE DISTACCHI DI CALCESTRUZZO



CORTE COMUNE A SUD, ZONA ENTRATA DAL CANCELLO CARRABILE



INGRESSO AL CONDOMINIO, DAL PIANO TERRA



SCALA COMUNE



VANO CONTATORI ENEL



**CENTRALE IDRICA CON VASCHE ACCUMULO
ACQUA E CONTATORI ACQUA SINGOLI
CONDOMINI**



CONTATORI GAS



**PORTICO COMUNE AL PIANO TERRA VISTO DA
OVEST VERSO EST**



**PORTICO VISTO VERSO OVEST; CON LA SERRANDA
ALZATA L'AUTORIMESSA OGGETTO DI STIMA**



GIARDINO LATO OVEST, VISTO DALL'ALTO