

FOTO INTERNI



INTERNO ALLEVAMENTO



INTERNO ALLEVAMENTO



INTERNO ALLEVAMENTO



DEPOSITO\MAGAZZENO



DEPOSITO\MAGAZZENO



DEPOSITO\MAGAZZENO




DEPOSITO\MAGAZZENO



ACCESSO AD ALTRI SERVIZI DELL'ALLEVAMENTO



INTERNO VANO SERVIZIO









PARTICOLARE COPERTURA



VANO SERVIZIO, CON IMPIANTI



VANO SERVIZIO CON IMPIANTI E PARTICOLARE COPERTURA IN ETERNIT

	
<p>VANO SERVIZIO CON IMPIANTI</p>	<p>CORRIDOIO ALLEVAMENTO LATO NORD</p>
	
<p>CORRIDOIO ALLEVAMENTO LATO NORD</p>	<p>PARTICOLARE MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT E VASCHE ACCUMULO ACQUA</p>
	
<p>PARTICOLARE MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT, FORTEMENTE DETERIORATO</p>	<p>MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT FORTEMENTE DETERIORATO</p>



INGRESSO ALL'ABITAZIONE



CUCINA-PRANZO ora ADIBITA a SPOGLIATOIO



CUCINA-PRANZO ora ADIBITA a SPOGLIATOIO



BAGNO



CAMERA DA LETTO ora ADIBITA a UFFICIO



CAMERA DA LETTO ora ADIBITA a UFFICIO