


**ES. IMM. 40\2019 e 165\2022 riunita – LOTTO 5**

**FOTO INTERNI – ABITAZIONE COLONICA e ABITAZIONE COLLABENTE**

	
<b>CASA COLONICA INGRESSO ALA SERVIZI LATO OVEST</b>	<b>VANO DI SERVIZIO LATO OVEST ABITAZIONE</b>
	
<b>VANO DI SERVIZIO LATO OVEST ABITAZIONE</b>	<b>PARTICOLARE STATO DELLA MURATURA ESTERNA</b>
	
<b>PARTICOLARE STRUTTURALE MURATURA ESTERNA</b>	<b>FESSURAZIONI DELLA MURATURA PORTANTE</b>

	
<b>INGRESSO PARTE CENTRALE ABITAZIONE</b>	<b>EX STALLA</b>
	
<b>EX STALLA, VISTA DELLA ZONA SOTTOSCALA e BAGNO DEL PIANO PRIMO</b>	<b>EX STALLA</b>
	
<b>ALTRO VANO EX STALLA</b>	<b>PARTICOLARE RINFORZI IN ACCIAIO DEL SOLAIO PIANO PRIMO</b>

	
<b>PARTICOLARE RINFORZI IN ACCIO AL SOLAIO PIANO PRIMO</b>	<b>EX STALLA E VISTA DEI RINFORZI IN ACCIAIO</b>
	
<b>CANTINA DIFFORME RICAVATA ALL'INTERNO DEL LOCALE EX STALLA CON VISTA DEI RINFORZI STRUTTURALI IN ACCIAIO</b>	<b>CANTINA</b>
	
<b>INGRESSO SERVIZI ALA EST DELLA CASA COLONICA</b>	<b>PRIMO VANO DI SERVIZIO</b>



**SECONDO VANO DI SERVIZIO**



**SECONDO VANO DI SERVIZIO**



**PRIMO VANO DI SERVIZIO**



**PRIMO VANO DI SERVIZIO**



**INGRESSO AL VANO CANTINA, DAL RETRO  
DELL'ABITAZIONE**



**CANTINA**

	
<b>CANTINA</b>	<b>INGRESSO SCALA AL FABBRICATO COLONICO, PER ACCEDERE AL PIANO PRIMO</b>
	
<b>PIANEROTTOLO DI ARRIVO SCALA AL PIANO PRIMO</b>	<b>CUCINA-PRANZO</b>
	
<b>CUCINA-PRANZO</b>	<b>CUCINA-PRANZO</b>



**CUCINA-PRANZO CON PORTA DI COMUNICAZIONE AL SOGGIORNO-PRANZO**



**SOGGIORNO-PRANZO**



**SOGGIORNO-PRANZO**

**SOGGIORNO-PRANZO**



**PARTICOLARE STRUTTURALE MURATURA PERIMETRALE**



**PARTICOLARE STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA**



**SOGGIORNO-PRANZO CON PARTICOLARE IN FONDO, DI DISTACCHI DI INTONACO DALLA PARETE DIVISORIA**

**PARTICOLARE DI PARETE DIVISORIA FRA CUCINA e SOGGIORNO**




**CAMERA DA LETTO 1**

**DALLA CAMERA DA LETTO ACCESSO AL RIPOSTIGLIO**



**RIPOSTIGLIO**

**RIPOSTIGLIO**

	
<b>CAMERA DA LETTO 2</b>	<b>DA CAMERA DA LETTO 2, ACCESSO ALLA ZONA SOPRASCALA</b>
	
<b>SOPRASCALA</b>	<b>CAMERA DA LETTO 2</b>
	
<b>PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO</b>	<b>BAGNO</b>

	
<b>BAGNO</b>	<b>MANUFATTO 1, POSTO SUL RETRO DA DEMOLIRE</b>
	
<b>FABBRICATO COLLABENTE - PROSPETTO OVEST</b>	<b>FABBRICATO COLLABENTE – PROSPETTO OVEST E LATO SUD</b>
	
<b>PARTICOLARE PARTE DI ABITAZIONE POSTA A SUD</b>	<b>FABBRICATO COLLABENTE – LATO SUD</b>



PARTICOLARE FABBRICATO PORZIONE A NORD



FABBRICATO COLLABENTE – PROSPETTO EST



PARTICOLARE LATO NORD



PARTICOLARE ALA LATO SUD



ALA LATO SUD



ALA LATO SUD