



vista esterna fabbricato principale





fabbricato principale - particolari porzioni crollate per degrado/instabilità





locali interni - piano terra





ricovero attrezzi, annesso all'edificio principale



locali interni



portico





locali al piano primo






ricovero attrezzi-fabbricato indipendente, fg 64, part 32 sub 2





locali interni




locale bagno-wc non autorizzato, finestra non autorizzata



porta di ingresso



locale bagno wc presente nel titolo edilizio SCIA 7080/2011, N.B.agibilità NON ottenuta



attacco lavello e wc NON presente nel titolo edilizio SCIA 7989/2011



locali interrati-privi di autorizzazione edilizia

