ES. IMM. 40\2019

FOTO INTERNI

INTERNO ALLEVAMENTO	**INTERNO ALLEVAMENTO**
INTERNO ALLEVAMENTO	**DEPOSITO\MAGAZZENO**
DEPOSITO\MAGAZZENO	**DEPOSITO\MAGAZZENO**

DEPOSITO\MAGAZZENO	**ACCESSO AD ALTRI SERVIZI DELL'ALLEVAMENTO**
INTERNO VANO SERVIZIO	**PARTICOLARE COPERTURA**
VANO SERVIZIO, CON IMPIANTI	**VANO SERVIZIO CON IMPIANTI E PARTICOLARE COPERTURA IN ETERNIT**

	
VANO SERVIZIO CON IMPIANTI	**CORRIDOIO ALLEVAMENTO LATO NORD**
CORRIDOIO ALLEVAMENTO LATO NORD	**PARTICOLARE MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT E VASCHE ACCUMULO ACQUA**
PARTICOLARE MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT, FORTEMENTE DETERIORATO	**MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT FORTEMENTE DETERIORATO**

INGRESSO ALL'ABITAZIONE	**CUCINA-PRANZO ora ADIBITA a SPOGLIATOIO**
CUCINA-PRANZO ora ADIBITA a SPOGLIATOIO	**BAGNO**
CAMERA DA LETTO ora ADIBITA a UFFICIO	**CAMERA DA LETTO ora ADIBITA a UFFICIO**