

FOTO ESTERNI



**VIA DEL FRANCOLINI DIREZIONE SUD, CON
CANCELLO NON REGOLARE**



**VIA DEL FRANCOLINI DIREZIONE NORD, VERSO
ALTRO ALLEVAMENTO (avicolo)**



**ALLEVAMENTO AVICOLO POSTO NELLE VICINANZE
DELL'IMMOBILE PIGNORATO**



**TERRENO AGRICOLO POSTO A SUD
DELL'ALLEVAMENTO, COLTIVATO A SEMINATIVO**



**TERRENO AGRICOLO A SUD, COLTIVATO A
SEMINATIVO**



ALLEVAMENTO, LATO SUD



**ALLEVAMENTO LATO OVEST, CON MANUFATTO
ABUSIVO, CONTENENTE MATERIALE PER
DISINFETTARE I MEZZI IN ENTRATA.
Si nota la falda con manto di copertura in eternit**



**LATO NORD; SI NOTA LA LINEA ELETTRICA IN
ATTRaversamento ED IL PARTICOLARE DELLA
COPERTURA IN LASTRE DI ETERNIT**



LATO OVEST, LUNGO LA VIA DEL FRANCOLINI



**ABITAZIONE PROSPETTO SUD
(ora ADIBITA USO UFFICIO-SPOGLIATOIO)**



**ALLEVAMENTO E SILOS NON RAPPRESENTATI NEI
PROGETTI, LATO NORD**



**ABITAZIONE PROSPETTO SUD-EST
(ora ADIBITA USO UFFICIO-SPOGLIATOIO)**



**TERRENO AGRICOLO POSTO A NORD RISPETTO
ALL'ALLEVAMENTO, NON COLTIVATO**



**MANUFATTO ABUSIVO, POSTO A NORD
DELL'ALLEVAMENTO**



MANUFATTO ABUSIVO



VISTA D'INSIEME DEI DUE MANUFATTI ABUSIVI



**ABITAZIONE LATO EST
(ora ADIBITA USO UFFICIO-SPOGLIATOIO)**



**ALLEVAMENTO LATO NORD, CON SILOS (NON
RAPPRESENTATO NEI PROGETTI) E MANUFATTO
ABUSIVO**



ALLEVAMENTO VISTO DA NORD, NELLA PARTE CENTRALE



ALLEVAMENTO LATO NORD; SI NOTA LINEA ELETTRICA



ALLEVAMENTO LATO NORD; SI NOTA LINEA ELETTRICA



LATO EST, VISTO DA NORD VERSO SUD



LATO EST



VASCHE DI STOCCAGGIO LIQUAMI



VASCHE DI STOCCAGGIO LIQUAMI



LATO EST



LATO EST



LATO SUD



LATO SUD



LATO SUD



LATO SUD, PARTICOLARE FRA DUE CORPI DI FABBRICA



PARTICOLARE LATO SUD



PARTICOLARE COPERTURE CON LASTRE DI ETERNIT IN ALCUNE PORZIONI



INTERNO FRA DUE CORPI DI ALLEVAMENTO, VISTO DA SUD



PARTICOLARE PICCOLO CORPO NON REGOLARE, LATO SUD



ACCESSO CARRABILE ALL'ALLEVAMENTO



**LATO SUD, VISTA IN CORRISPONDENZA DEL
DEPOSITO\MAGAZZENO**



**ALLEVAMENTO POSTO A LATO DEL
DEPOSITO\MAGAZZENO**



ALLEVAMENTO, CORPO LATO SUD-OVEST



**CORPO ALLEVAMENTO LATO OVEST;
PARTICOLARE GRIGLIATI ESTERNI**



**PARTICOLARE LASTRE DI ETERNIT ACCATASTATE E
DA SMALTIRE**



**ALLEVAMENTO VISTO DA NORD; PARTICOLARE
SILOS E MANUFATTO ABUSIVO**



PARTE CENTRALE, VISTA DA NORD, CON MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT, CROLLATO



PARTICOLARE MANTO DI COPERTURA CROLLATO



PORTICO IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO PEDONALE



ABITAZIONE



ABITAZIONE VISTA DA NORD. COPERTURA DEL RIPOSTIGLIO IN PARTE CROLLATA



TERRENO AGRICOLO POSTO A NORD, NON COLTIVATO