LOTTO 1 - FOTO ESTERNI ed INTERNI

	
INGRESSO DA VIA LA FONTANA	**BOX CONTATORI**
	
STRADELLO LATO DESTRO, RISPETTO ALL'ENTRATA, DI ARRIVO A VILLA MERENDA	**STRADELLO LATO SINISTRO, RISPETTO ALL'ENTRATA, DI ARRIVO A VILLA MERENDA**
	
PROSPETTO PRINCIPALE VILLA MERENDA	**PARTICOLARE DELLA COPERTURA CHE NECESSITA DI INTERVENTI URGENTI, VISTE LE INFILTRAZIONI D'ACQUA**

	
PROSPETTO NORD-OVEST	**PROSPETTO OVEST**
	
PROSPETTO SUD, RETRO DI VILLA MERENDA	**PROSPETTO EST**
	
VANO TAVERNA\CANTINETTA CON ACCESSO DIRETTO DALLA CORTE COMUNE	**VANO TAVERNA\CANTINETTA**

	
VANO TAVERNA\CANTINETTA	**VANO TAVERNA\CANTINETTA**
	
PARTICOLARE DEL CAMINO NEL VANO TAVERNA\CANTINETTA	**SALETTA ADIACENTE AL VANO CANTINETTA\TAVERNA**
	
SALETTA ADIACENTE AL VANO CANTINETTA\TAVERNA	**SALETTA ADIACENTE AL VANO CANTINETTA\TAVERNA**


	
SALETTA ADIACENTE AL VANO CANTINETTA\TAVERNA	**ACCESSO DALL'ESTERNO, COMUNICANTE CON IL VANO SCALA, ATTO A CONSENTIRE IL PASSAGGIO PER ACCEDERE AL PIANO SECONDO (sottotetto)**
	
ANTIBAGNO DEL PRIMO AMMEZZATO	**BAGNO DEL PRIMO AMMEZZATO**
	
ARRIVO SCALA AL PRIMO PIANO	**DAL VANO SCALA ALLA PRIMA SALA RISTORANTE**

.

	
SALA RISTORANTE 1	**SALA RISTORANTE 1**
	
SALA RISTORANTE 1	**PARTICOLARE INFILTRAZIONI D'ACQUA DALLA COPERTURA**
	
SALONE PRINCIPALE	**SALONE PRINCIPALE**

	
SALONE PRINCIPALE	**PARTI8COLARE DEGLI AMMALORAMENTI MURARI**
	
SALONE PRINCIPALE	**SALONE PRINCIPALE**
	
SALONE PRINCIPALE	**SALONE PRINCIPALE**

	
SALONE PRINCIPALE	**SALA RISTORANTE 2**
	
SALA RISTORANTE 2	**SALA RISTORANTE 2**
	
SALA RISTORANTE 2	**SALA RISTORANTE 3**

	
SALA RISTORANTE 3	**DISIMPEGNO**
	
DISIMPEGNO – VISTA VERSO IL SALONE	**INGRESSO ALLA CUCINA**
	
CUCINA 1	**CUCINA 1**

	
CUCINA 2	**CUCINA 2**
	
CUCINA 2	**VISTA DELL'ACCESSO AL PRIMO AMMEZZATO**
	
VISTA DELL'ACCESSO AL SECONDO AMMEZZATO	**ANTIBAGNO SECONDO AMMEZZATO**

	
BAGNO SECONDO AMMEZZATO	**ARRIVO DELLA SCALA AL SECONDO PIANO (sottotetto)**
	
PARTICOLARE DEI RINFORZI STRUTTURALI ESEGUITI	**PARTICOLARE DEL MEDESIMO RINFORZO SULL'ALTRO LATO DELLA MURATURA**
	
PARTICOLARE INFILTRAZIONI D'ACQUA DALLA COPERTURA	**PARTICOLARE LESIONI ALLE MURATURE PORTANTI DEL COMPLESSO**