
LOTTO 2 - FOTO ESTERNI ed INTERNI

(si omettono le foto degli esterni in quanto già inserite sopra)


	
PROSPETTO SUD DI VILLA MERENDA (ove posto l'immobile del Lotto 2)	**PARTICOLARE PROSPETTO SUD OVE POSTO L'IMMOBILE LOTTO 1**
	
PARTICOLARE PROSPETTO EST; PORTA DELLA ZONA PRANZO	**PORTONE DI INGRESSO ALL'APPARTAMENTO**
	
PARTICOLARE DELL'ACCESSO ALLA CENTRALE TERMICA, AUTONOMO RISPETTO ALL'APPARTAMENTO E DA CORTE RECINTATA A BENEFICIO ESCLUSIVO DI ALTRI SOGGETTI	**PARTICOLARE DEPOSITO INTERRATO DEL GPL POSTO IN ALTRA PROPRIETA'**

	
SOGGIORNO	**SOGGIORNO. SI NOTA SUL FONDO LA SCALA DI ACCESSO AL SOPPALCO ADIBITO A CAMERA DA LETTO**
	
VISTA DEL SOPPALCO	**SOGGIORNO E SCALA**
	
SOGGIORNO	**PARTICOLARE SCALA DI ACCESSO AL SOPPALCO**

	
SOPPALCO	**SOPPALCO**
	
VISTA DAL SOPPALCO VERSO IL SOGGIORNO	**PARTICOLARE SCALA**
	
SOGGIORNO	**PARTICOLARE DELLA PAVIMENTAZIONE**

	
PARTICOLARE DEL CAMINO NEL SOGGIORNO	**VISTA DEL SOGGIORNO**
	
BAGNO – SI NOTANO SEGNI DI UMIDITA'	**BAGNO**
	
BAGNO	**PARTICOLARE DI MATTONELLE STACCATE**

.

	
PRANZO	**PARTICOLARE DEL SOFFITTO ZONA PRANZO**
	
PRANZO	**CUCINA; SI NOTANO SEGNI DI UMIDITA' ASCENDENTE**
	
CUCINA; PARTICOLARE BOILER E CALDAIA NON FUNZIONANTE	**PARTICOLARE CANNA DI ESPULSIONE FUMI DELLA CALDAIA. SI NOTANO INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL SOFFITTO**