

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 501/2013 R.G.E.

Immobile in Cervia, loc. Montaletto, via Bigatta n. 23/B



Foto 1 - Vista aerea della proprietà - Via Bigatta 23/B, loc. Montaletto, Cervia



Foto 2 – Vista dello stradello di accesso alla proprietà con ingresso su via Bigatta e porzione di terreno



Foto 3 – Vista dello stradello di accesso alla proprietà con ingresso su via Bigatta



Foto 4 – Vista dell’immobile “D” (Fg 90 map 157 sub 6), prospetto nord-est e nord ovest



Foto 5 - Vista dell’immobile“D” (Fg 90 map 157 sub 6), prospetto nord-est



Foto 6 - Vista dell'immobile "D" (Fg 90 map 157 sub 6), prospetto sud-est e portico



Foto 7 - Vista interna dell'immobile "D" (Fg 90 map 157 sub 6), soggiorno



Foto 8 - Vista interna dell'immobile "D" (Fg 90 map 157 sub 6), soggiorno



Foto 9 - Vista interna dell'immobile dell'immobile "D" (Fg 90 map 157 sub 6), porzione di soggiorno verso il disimpegno della zona notte



Foto 10 – Particolare delle lesioni orizzontali nella parete interna del soggiorno



Foto 11 - Vista interna dell'immobile "D" (Fg 90 map 157 sub 6), locale cucina



Foto 12 - Vista interna dell'immobile "D" (Fg 90 map 157 sub 6), bagno



Foto 13 – vista interna dell'immobile "D" (Fg 90 map 157 sub 6), camera



Foto 14 – vista interna dell'immobile "D" (Fg 90 map 157 sub 6), camera



Foto 15 - Vista prospetto nord ovest del capannone (edificio A) (Fg 90 map 157 sub 5)



Foto 16 – Particolare della vista del prospetto nord ovest del capannone (lato sud est) (edificio A) (Fig 90 map 157 sub 5)



Foto 17 – Particolare interno del capannone (lato sud est) e locale bagno (edificio A) (Fig 90 map 157 sub 5)



Foto 18 - Particolare della copertura del capannone (edificio A) (Fg 90 map 157 sub 5)



Foto 19 - vista interna del locale lato sud-est del capannone e della porta di accesso all'interrato (Fg 90 map 157 sub 5) (edificio A)



Foto 20 - *vista interna del bagno posto all'interno del locale lato sud-est del capannone (edificio A) (Fg 90 map 157 sub 5)*



Foto 21 - *particolare della vista interna del locale lato sud-est del capannone (edificio A) (Fg 90 map 157 sub 5)*



Foto 22 - particolare della vista interna del locale lato nord-est del capannone (edificio A)
(Fg 90 map 157 sub 5)



Foto 23 - Vista laterale sud-est del capannone (edificio A) e del locale esterno montacarichi
(non regolare)



Foto 24 - Vista del prospetto dell'edificio "E" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), adibito ad abitazione (non regolare)



Foto 25 - Vista interna dell'edificio "E" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), zona cucina



Foto 26 - Vista interna dell'edificio "E" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), bagno



Foto 27 - - Vista interna dell'edificio "E" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), camera



Foto 28 - Vista interna dell'edificio "E" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), camera



Foto 29 - Vista interna dell'edificio "E" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), dalla camera verso la zona cucina



Foto 30 – Vista interna dell’edificio “E” (Fg. 90 map. 157 sub. 5), ingresso e zona cucina



Foto 31 - Vista esterna di porzione dell’edificio “F” (Fg. 90 map. 157 sub. 5)



Foto 32 - Vista esterna di porzione dell'edificio "E" ed "F" (Fg. 90 map. 157 sub. 5)



Foto 33 - Vista interna dell'edificio "F" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), ingresso e zona cucina



Foto 34 - Vista interna dell'edificio "F" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), zona cucina



Foto 35- Vista interna dell'edificio "F" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), zona cucina verso il disimpegno della zona notte



Foto 36 - Vista interna dell'edificio "F" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), camera



Foto 37 - Vista interna dell'edificio "F" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), camera



Foto 38 - Vista interna dell'edificio "F" (Fg. 90 map. 157 sub. 5), bagno



Foto 39 - Edificio "C" – vista esterna (Fg. 90 map. 157 sub. 3)



Foto 40 - Edificio "C", vista interna zona giorno (Fg. 90 map. 157 sub. 3)



Foto 41- Edificio "C", vista interna zona giorno (Fg. 90 map. 157 sub. 3)



Foto 42 - Edificio "C", vista interna zona giorno (Fg. 90 map. 157 sub. 3)



Foto 43 - - Edificio "C", vista interna camera (Fg. 90 map. 157 sub. 3)



Foto 44 - Edificio "C", vista interna bagno (Fg. 90 map. 157 sub. 3)



Foto 45- Edificio "B", vista esterna (Fg. 90 map. 157 sub. 4)



Foto 46 - Edificio "B", vista interna zona giorno (Fg. 90 map. 157 sub. 4)



Foto 47 - Edificio "B", vista interna zona giorno (Fg. 90 map. 157 sub. 4)



Foto 48 - Edificio "B", vista interna camera (Fg. 90 map. 157 sub. 4)



Foto 49 - Edificio "B", vista interna bagno (Fg. 90 map. 157 sub. 4)



Foto 50 - Porzione della corte esterna su cui insistono i fabbricati



Foto 51 - *Porzione terreno agricolo facente parte del lotto*



Foto 52 - *Porzione terreno agricolo facente parte del lotto*