**RILIEVO FOTOGRAFICO**

**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 8/2025**

# LOTTO N.1

**Appartamento al piano terra con cantina al piano terra e posto auto scoperto**

**via Guglielma n.9**

Foglio 48, particella 2252, sub. 41 e sub. 61






ORIENTAMENTO



PIANO TERRA




PIANO TERRA

H=2.70m




PIANO TERRA

H=2.45m

ORIENTAMENTO





Foto n. 1 – Vista dell’ingresso all’appartamento



Foto n. 2 - Ingresso all’appartamento. Presenza di segni di bruciatura nel marciapiede, negli scuroni del soggiorno-cucina e della camera da letto



Foto n. 3 – Vista della corte



Foto n. 4 – Vista della corte posteriore



Foto n. 5 - Vista dell’esterno



Foto n. 6 – Vista dello scurone con segni di bruciatura nella camera da letto matrimoniale



Foto n. 7 - Vista dell’esterno



Foto n. 8 - Vista dell’esterno




Foto n. 9 - Vista del soggiorno-cucina



Foto n. 10 – Vista della zona cottura



Foto n. 11 – Foro passante all'interno del soggiorno dell'appartamento del piano terra



Foto n. 12 – Vista della porta-finestra del soggiorno-cucina



Foto n. 13 - Vista del citofono posto nel soggiorno-cucina



Foto n. 14 - Vista del disimpegno che conduce alla zona notte



Foto n. 15 - Vista del primo bagno



Foto n. 16 - Vista del secondo bagno



Foto n. 17 - Vista della camera da letto matrimoniale



Foto n. 18 - Vista della camera da letto singola



Foto n. 19 - Vista del contatore



Foto n. 20 – Vista del corridoio che immette nelle cantine



Foto n. 21 – Vista della cantina



Foto n. 22 – Vista del posto auto scoperto