

Foto 1 - 2:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 – Sopra l'aerofotogrammetria, sotto il prospetto est della palazzina.

Foto 3 - 4:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 – Il prospetto a sud ed ad est della palazzina.

Foto 5 - 6:



Azzano Decimo, via via Mores di Sotto n. 5 – Il prospetto ovest della palazzina.

Foto 7 - 8:



Azzano Decimo, via Marconi – L'ingresso ed il cortile interno della palazzina.

Foto 9 - 10:



Azzano Decimo, via Marconi – Il cortile interno della palazzina.

Foto 11 - 12:



Azzano Decimo, via Marconi – Sopra l'ingresso alla palazzina dal cortile interno, sotto il cortile interno.

Foto 13 - 14:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 – L'ingresso alla palazzina.

Foto 15 - 16:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 – Il corpo scala e l'ingresso all'appartamento.

Foto 17 - 18:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il vano soggiorno - pranzo.

Foto 19 - 20:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il vano soggiorno - pranzo.

Foto 21- 22:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il vano cucina.

Foto 23 – 24:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il bagno.

Foto 25 - 26:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – La camera 1.

Foto 27 - 28:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – La camera 2.

Foto 29:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il disimpegno.

Foto 30:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il ripostiglio.

Foto 31 - 32:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il balcone.

Foto 33 - 34:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il balcone.

Foto 35 - 36:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il garage dell'appartamento.

Foto 37 – 38:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il garage dell'appartamento.

Foto 39:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Particolare della porta interna.

Foto 40:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Particolare dell'infisso.

Foto 41 - 42:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Particolari del condizionatore e del radiatore.

Foto 43:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – La caldaia.

Foto 44 - 45:



Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Sopra il quadro elettrico, sotto il rilevatore di gas.

Foto 46 - 47:



Azzano Decimo, NCT al foglio 30, part. 58 – Il terreno.

Foto 48 - 49:



Azzano Decimo - NCT al foglio 30, part. 58 – Il terreno.