

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIASSUNTIVA  
DEL FABBRICATO DEPOSITO IN CORPO STACCATO:**

la documentazione fotografica dettagliata è riportata nell'allegato alla relazione peritale:  
ALL. 5.1.6



Vedute d'insieme del fabbricato deposito e dello scoperto adiacente





**Vedute del fabbricato deposito da nord**





**Veduta del fabbricato deposito da nord e del passaggio coperto**



**Passaggio coperto tra i magazzini**



**Magazzino lato sud (a destra)**



**Interno magazzino lato sud**



**Veduta del fabbricato da sud**



**Ingresso al magazzino lato est dal passaggio coperto**



Magazzino lato est





**Magazzino lato est**



**Magazzini lato ovest**



**Magazzini lato ovest**



**Interno magazzino ovest**





**Particolare facciata sud, magazzino piano primo (non accessibile)**



**Magazzino nord accessibile da scoperto**



Interno magazzino nord

