

TRIBUNALE DI PORDENONE


E.I. 137/22

PROMOSSA DA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CONTRO

6 – ELABORATI FOTOGRAFICI

Vista aerea immobile oggetto di stima, Foglio 6 P.IIa 16 Sub 1, comune di Caorle



Vista facciata esterna dell'immobile oggetto di stima



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Vista fronte strada da immobile oggetto di stima



Vista complessiva, immobile oggetto di stima e immobile adiacente



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Balcone esterno, lato strada



Balcone esterno, lato nord



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Ingresso abitazione



Particolare impianto elettrico e finiture parete



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Zona giorno: salotto



Zona giorno: cucina



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Caldaia



Termosifone



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Infissi cucina a doppio vetro



Zona giorno: camino



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Particolare quadro elettrico



Ripostiglio



Zona notte: camera singola



Zona notte: camera matrimoniale



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Bagno: doccia e sanitari



Bagno: lavandino



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Infissi bagno a vetro singolo



Termostato per regolazione temperatura



Perizia di stima: E.I. 137/2022 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 06/06/2023

Stufa a pellet



Stufa a pellet, camino



Botola per accesso a soffitta



Contatore gas esterno

