



Foto n° 1 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Visione esterna dell'immobile pignorato.



Foto n° 2 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Corridoio.



Foto n° 3 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Cucina. Sulla sinistra visibile la porta che immette nel corridoio.



Foto n° 4 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Secchiaio. Fotografia scattata dal varco che collega con la cucina.



Foto n° 5 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Sottoscala adiacente al vano catastalmente identificato come "secchiaio"



Foto n° 6 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Salotto.



Foto n° 7 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Salotto. Sulla destra visibile la porta che immette nel corridoio. Visibili le 2 finestre, parete sud.



Foto n° 8 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Ripostiglio.



Foto n° 9 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Ripostiglio.



Foto n° 10 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Scale che conducono al primo piano.



Foto n° 11 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Ripostiglio al primo piano.



Foto n° 12 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Bagno.



Foto n° 13 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Boiler nella stanza da bagno.



Foto n° 14 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Sottoscala. Accesso dalla stanza da bagno.



Foto n° 15 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Camera.



Foto n° 16 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Camera.



Foto n° 17 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Camera.



Foto n° 18 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Scala che collega il primo piano al sottotetto.



Foto n° 19 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Sottotetto.



Foto n° 20 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Sottotetto.



Foto n° 21 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Particolare del tetto di copertura.



Foto n° 22 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Esterno dell'abitazione, parete ovest.



Foto n° 23 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.156-157 – Esterno dell'abitazione, parete nord.



Foto n° 24 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.159 – Portone di accesso.



Foto n° 25 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.159 – Piano terra.



Foto n° 26 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.159 – Scala di accesso al piano primo.



Foto n° 27 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.159 – Piano primo.



Foto n° 28 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.159 – Piano primo.



Foto n° 29 - 18/01/2022 - Comune di Caneva, foglio 21, part.159 – Particolare dei muri.