

E. I. n° 12/2021
G. Dott.ssa Bolzoni Roberta
Tribunale di Pordenone

ALLEGATO 18 ALLA C.T.U.
Documentazione fotografica



Foto 1: Prospetto Sud-Est autofficina



Foto 2: Confine Sud



Foto 3: Prospetto Nord-Est



Foto 4: Accesso da via Levade



Foto 5: Infiltrazione copertura



Foto 6: Ingresso Nord officina



Foto 7: Angolo Nord proprietà scoperta



Foto 8: Autofficina vista verso Nord-Ovest



Foto 9: Infiltrazione a Nord



Foto 10: Autofficina vista da Ovest



Foto 11: Porta finestra spogliatoio



Foto 12: Parete esterna ripostiglio in plexiglass



Foto 13: Autofficina vista da Sud-Ovest



Foto 14: Tetto ripostiglio in eternit



Foto 15: Interno magazzino piano terra



Foto 16: Magazzino piano terra



Foto 17: Particolare serramenti magazzino



Foto 18: Wc contiguo al magazzino



Foto 19: Officina laterale



Foto 20: officina centrale



Foto 21: Interno ripostiglio



Foto 22: Spogliatoio



Foto 23: Anti We officina



Foto 24: We officina



Foto 25: Deposito



Foto 26: Guardiola



Foto 27: Archivio primo piano



Foto 28: Infiltrazioni copertura



Foto 29: Infiltrazione in corrispondenza giunto corpi di fabbrica al primo piano



Foto 30: Scala interna