E. I. n° 21/2024
G. da Dott.ssa Bolzoni Roberta
Tribunale di Pordenone

LOTTO 1
ALLEGATO 3 ALLA C.T.U.
Documentazione fotografica

Foto **1**: Prospetto Sud capannone

Foto **2**: Ingresso pedonale

Foto **2**: Ingresso carraio verso Est

Foto **3**: Vista capannone da Sud-Ovest

Foto **4**: Vista capannone da Sud-Est

Foto **5**: Vista da Nord

Foto **6**: Ingresso all'immobile

Foto **7:** Ingresso

Foto **8**: Ufficio

Foto **9**: Ufficio a Ovest

Foto **9**: Bagno adiacente all'ufficio

Foto **9**: Parete archivio con fessurazioni

Foto **9**: Sala montaggi

Foto **9**: Umidità saliente

Foto **9**: Camera oscura

Foto **9**: Interno laboratorio visto da Sud-Ovest

Foto **9**: Interno laboratorio visto da Nord-Est

Foto **9**: Umidità saliente

Foto **9**: Impianti nel laboratorio

Foto **9**: Impianti a Nord

Foto **9**: Bagno del laboratorio

Foto **9**: Quadro elettrico nel vano Centrale termica

Foto **9**: Caldaia