

E.I. 141/2025

Promossa da:

Contro:

PERIZIA DI STIMA

ALLEGATO 6

ELABORATI FOTOGRAFICI

Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Vista casa da ingresso via Codopè



Portone d'ingresso al piano seminterrato



Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Particolare inverter impianto fotovoltaico



Piano seminterrato: Lavanderia



Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Centrale termica particolare caldaia




Centrale termica particolare boiler



Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Centrale termica: particolare tubature caldaia



Piano seminterrato: Taverna



Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Piano seminterrato: camera



Piano seminterrato: Bagno



Piano seminterrato: seconda taverna



Piano seminterrato: seconda taverna



Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Piano seminterrato: cantina



Cantina: dettaglio contatore




Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Piano seminterrato: disimpegno



Dettaglio scala a chiocciola



Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Primo piano: protone d'ingresso su portico



Soggiorno



Perizia di stima:
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Dettaglio termosifoni



Dettaglio termosifoni



Perizia di stima:

Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Camera da letto n. 1




Dettaglio finestre e termosifone camera n. 1



Perizia di stima:

Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Camera da letto n. 2



Dettaglio finestre e termosifone camera n. 2



Perizia di stima:

Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Camera da letto n. 3



Dettaglio finestre e termosifone camera n. 3



Perizia di stima:

Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Servizi igienici adiacenti alla camera da letto n. 3



Bagno primo piano




Perizia di stima:

Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Sala da pranzo



Ripostiglio adiacente alla sala da pranzo




Perizia di stima:

Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Cucina



Portico



Perizia di stima:

Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Vista esterna Garage/ripostiglio



Vista casa dal lato Nord



Perizia di stima:

Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26/01/2026

Ripostiglio



Legnaia

