



Foto n° 1 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521 – Visione esterna dell'immobile pignorato (perimetrazione indicativa in rosso).



Foto n° 2 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521 – Portoncino di accesso dell'immobile pignorato.



Foto n° 3 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 – Scale interne che collegano i piani S1-PT-P1.



Foto n° 4 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 – Portoncino di accesso all'abitazione.



Foto n° 5 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 - Soggiorno.



Foto n° 6 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 – Disimpegno.



Foto n° 7 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 – Bagno.



Foto n° 8 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 – Camera.



Foto n° 9 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 – Cucina.



Foto n° 10 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 – Terrazza, lato nord.



Foto n° 11 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 – Terrazza, lato nord.



Foto n° 12 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 – Terrazza, lato sud.



Foto n° 13 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P1 – Scale di collegamento al P2.



Foto n° 14 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Disimpegno.



Foto n° 15 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Disimpegno.




Foto n° 16 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Camera.



Foto n° 17 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Bagno.



Foto n° 18 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Bagno.



Foto n° 19 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Camera ricavata nella soffitta.



Foto n° 20 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Camera ricavata nella soffitta.



Foto n° 21 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Camera ricavata nella soffitta.



Foto n° 22 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Ripostiglio ricavato nella soffitta.




Foto n° 23 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 - P2 – Terrazza.



Foto n° 24 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 – S1 – Disimpegno.



Foto n° 25 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.10 – S1 – Lavanderia.



Foto n° 26 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.20 – Garage.



Foto n° 27 – 03/10/2025 - Comune di Brugnera, foglio 23, part.521, sub.20 – Garage. Accesso dall'esterno (perimetrazione indicativa in rosso).