ALLEGATO 18 ALLA C.T.U.
Documentazione fotografica



Foto **1**: Prospetto Sud-Est autofficina



Foto **2**: Confine Sud



Foto **3**: Prospetto Nord-Est



Foto **4**: Accesso da via Levade



Foto **5**: Infiltrazione copertura



Foto **6**: Ingresso Nord officina



Foto **7**: Angolo Nord proprietà scoperta



Foto **8**: Autofficina vista verso Nord-Ovest



Foto **9**: Infiltrazione a Nord



Foto **10**: Autofficina vista da Ovest



Foto **11**: Porta finestra spogliatoio



Foto **12**: Parete esterna ripostiglio in plexiglass



Foto **13**: Autofficina vista da Sud-Ovest



Foto **14**: Tetto ripostiglio in eternit



Foto **15**: Interno magazzino piano terra



Foto **16**: Magazzino piano terra



Foto **17**: Particolare serramenti magazzino



Foto **18**: Wc contiguo al magazzino



Foto **19**: Officina laterale



Foto **20**: officina centrale



Foto **21**: Interno ripostiglio



Foto **22**: Spogliatoio



Foto **23**: Anti Wc officina



Foto **24**: Wc officina



Foto **25**: Deposito



Foto **26**: Guardiola



Foto **27**: Archivio primo piano



Foto **28**: Infiltrazioni copertura



Foto **29**: Infiltrazione in corrispondenza giunto corpi di fabbrica al primo piano



Foto **30**: Scala interna