Esecuzione Immobiliare n. 06/2024 – G.E. Dott. Tesco Elisa - Tribunale di Pordenone
ALLEGATO " 9 A" : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
LOTTO 1

Foto 1 – localizzazione edificio condominio "Garden Hause"



Foto 2 – Perimetrazione unità - 4° e 5° piano



Foto 3 –vista lato sud



Foto 3/1 –vista lato sud-est - UNITA’ IN ESECUZIONE



Foto 4 – vista lato nord



Foto 5 – Vista nord/ovest



Foto 5/1 Vista ingresso condominio – scala A



Foto 6 – Vista ingresso garage



Foto 7 – Vista entrata condominiale

Foto 7 – Vista androne condominiale



Foto 8 – Vista ascensore condominiale



Foto 9 – Vista vano scale



Foto 10 – Vista interno cabina ascensore



Foto 11 – Vista entrata scala A – Piano Terra



Foto 12 – Vista entrata appartamento



Foto 13 – Vista interna entrata



Foto 14 – Vista ingresso




Foto 15 – Viste disimpegno scala



Foto 16 – vista zona pranzo/caminetto



Foto 17 – vista scala - collegamento al 5° piano



Foto 18 – vista salotto







Foto 19 – vista zona pranzo






Foto 20 – vista cucina





Foto 21 – vista lavanderia





Foto 22 – disimpegno fra cucina e lavanderia





Foto 23 – bagno cieco parte giorno





Foto 24 – studio







Foto 25 – veranda con accesso dallo studio





Foto 26 – corridoio parte notte




Foto 27 – camera 1





Foto 28 – camera 2





Foto 29 – bagno parte notte





Foto 30 – camera matrimoniale







Foto 31 – bagno interno alla camera matrimoniale







Foto 32 – Scala di collegamento al 5° piano



Foto 33 – Disimpegno 5° piano





Foto 33 –Lucernai sopra scala interna



Foto 34 – Uscita alla terrazza del 5° piano



Foto 35 – Veranda da sanare





Ripostiglio da sanare







Foto 36 – vista dalla terrazza lato sud



Foto 37 – pompeiana in terrazza



Foto 38 – giardino pensile al 5° piano e viste









Foto 39 – garage e cantina (sub 31)














Foto 40 – Difetti riscontrati
:
Pavimento garage



Infiltrazioni d’acqua









Vetri da sostituire



Ferri esposti

