DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michela al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.




Foto n. I – Il contesto territoriale nel quale sono inseriti i beni esecutati – comune riportato ne riquadro – frazione cerchiata in rosso *(fonte google map)*.



Foto n. II – Ambito nel quale sono inseriti i beni esecutati – cerchiato in rosso *(fonte google map)*.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 1 – Borgata nella quale è sito il bene esecutato, vista dalla pubblica via Santa Sabata facciata rivolta a Sud). Zona scoperta recintata di pertinenza esclusiva dell'immobile.



Foto n. 2 – Porzione adibita ad abitazione vista dall'area promiscua d'accesso all'immobile.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 3 – Bordato in rosso porzioni esecutate (Foglio n. 21 – particella n. 132 – Subalterno n. 6) formato da abitazione ed accessorio.



Foto n. 4 – Porzione sito cementi di porticato e fienile. In Rosso ipotesi di sviluppo volumetrico. La porzione genera interclusione di bene di altra ditta.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 5 – Canello pedonale doi accesso all'immobile ed all'area di pertinenza esclusiva.




Foto n. 6 – Portoncino d'ingresso visto dall'esterno.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.




Foto n. 7 – Corridoio d'ingresso.



Foto n. 8 – Corridoio d'ingresso.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 9 – Cucinino.



Foto n. 10 – Cucinino.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 11 – Cucinino.



Foto n. 12 – Corridoio che porta al vano scale.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 13 – Disimpegno al piano terra che conduce al ripostiglio, bagno e all'accesso secondario dall'esterno.



Foto n. 14 – Disimpegno al piano terra che conduce al ripostiglio, bagno e all'accesso secondario dall'esterno.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 15 – Bagno al piano terra.



Foto n. 16 – Bagno al piano terra.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.




Foto n. 17 – Ripostiglio al piano terra.



Foto n. 18 – Soggiorno.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 19 – Vano scale.



Foto n. 20 – Disimpegno al piano primo.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 21 – Camera matrimoniale.



Foto n. 22 – Camera matrimoniale.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 23 – Camera 1.




Foto n. 24 – Camera 1.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 25 – Camera 2.



Foto n. 26 – Ripostiglio al piano primo.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 27 – Sottotetto.



Foto n. 28 – Sottotetto.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 29 – Nichia contatore ricavata sulla parete perimetrale del fabbricato.



Foto n. 30 – Contatore gas.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.



Foto n. 31 – Caldaia a gas murale, posta nel disimpegno al piano terra.



Foto n. 32 – Vano accessorio separato adibito a cantina (autorimessa).

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in San Michele al Tagliamento (VE) – via Santa Sabata n. 26.




Foto n. 33 – Vano accessorio separato adibito a cantina (autorimessa).



Foto n.34 – Vano accessorio separato adibito a cantina (autorimessa).