TRIBUNALE DI PORDENONE

L.G. Valenext Srl n. 28/2026


ALLEGATO M2

CESPITI AZIENDALI

PRESSO I LOCALI PRODUTTIVI

Brugnera (PN), 14.10.2026.

PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEI DIVERSI AMBITI DI PRODUZIONE



1-IMBALLO

2-VERNICIATURA MANUALE

3-MONTAGGIO

4- FORATURA-SQUADRATURA

5- SPINATURA FRESATURA

6- PANTOGRAFATURA FORATURA FRESATURA

7- BORDATURA

8- SEZIONATURA

9- SEZIONATURA-VERNICIATURA BORDI-MONTAGGIO

10- VERNICIATURA AUTOMATICA

11- SPOGLIATOI-SERVIZI

12- SALA COMPRESSORI-OFFICINA

cat. A: MACCHINARI ED IMPIANTI SPECIFICI

A.1) LINEA IMBALLO PALLET - REPARTO n. 1 "IMBALLO"

Num.	CESPITE	Descrizione	Marca	Modello	Matricola	Anno costruzione	Marchio CE	Libretti manutenzione e dichiarazione CE	Documentazione fotografica

A.2) CABINA SPRUZZO E CESPITI ACCESSORI - REPARTO n. 2 "VERNICIATURA MANUALE"

Num.	CESPITE	Descrizione	Marca	Modello	Matricola	Anno costruzione	Marchio CE	Libretti manutenzione e dichiarazione CE	Documentazione fotografica
20		SPAZZOLA DOPPIA	F.LLI CRIPPA	6910		STIMA 1996	NO	ASSENTI	

A.3) STRETTOI E CESPITI ACCESSORI - REPARTO n. 3 "MONTAGGIO"

Num.	Cespite	Descrizione	Marca	Modello	Matricola	Anno costruzione	Marchio CE	Libretti manutenzione e dichiarazione CE	Documentazione fotografica

A.4) FORATURA - SQUADRATURA E CESPITI ACCESSORI - REPARTO n. 4 "FORATURA SQUADRATURA"									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
37		Foratrice con tappetto di carico e banco scarico	ELME	FCT2	01-97	10\97	SI	ASSENTI	
38	2012-002	Linea sezionatrice squadratura con impianto di carico e scarico	ELME	1SC1	18-06	12\06	SI	ASSENTI	

A.5) SPINATRICI CODETTATRICI E CESPITI ACCESSORI **REPARTO n. 5 "SPINATURA E FRESATURA"**									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
52	2013-031	Codettatrice	OMEC	FCN3	Non visibile	STIMA 1998	SI	SOLO ISTRUZIONI	

A.6) CNC-TOUPIE-FORATRICI **REPARTO n. 6 "PANTOGRAFATURA-FORATURA E FRESATURA"**									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
58	2012-036	Logo a caldo	AUTOMATOR	MB21EU	8318	2005	SI	ISTRUZIONI + CE	
60	2014-001	Levigatrice orizzontale	LASM	LBA5	395283	1985	NO	ASSENTI	

A.6) CNC-TOUPIE-FORATRICI **REPARTO n. 6 "PANTOGRAFATURA-FORATURA E FRESATURA"**									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
61	2012-045	Foratrice 12 fori	OSMA			STIMA 1984	NO	SOLO SCHEMA ELETTRICO	
62	2012-046	Foratrice spinatrice	OSMA			STIMA 1984	NO	SOLO SCHEMA ELETTRICO	

A.6) CNC-TOUPIE-FORATRICI **REPARTO n. 6 "PANTOGRAFATURA-FORATURA E FRESATURA"**									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
67	2012-043	Combinata 2 lavorazioni	L'Invincibile	ST2	AV312010	STIMA 1990	NO	ASSENTI	

A.7) SPIGOLATRICE BORDATRICE E CESPITI ACCESSORI. **REPARTO n. 7 "BORDATURA"**									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
70	2012-076	Automazione carico frise completa di reti protezione	BOTTENE	CTI	267	2004	SI	ASSENTI	 
71	2012-076	Linea spigolatura	GMC	PDA3D	5340	2002	NO	SOLO CE	 
72	2012-027	Linea bordatura	STEFANI	IBIMATIC CSB4500	AH003903	2002	SI	ISTRUZIONI + CE	
73		Automazione scarico frise completa di reti protezione	BOTTENE	CTI	268	2004	SI	ASSENTI	
74		Rulliera motorizzata 4 ml.				1998	NO	ASSENTI	

A.8) SEZIONATRICI E CESPITI ACCESSORI. REPARTO NR 8 SEZIONATURA PANNELLI									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
76	2017-032	Sezionatrice pannelli con sistema carico	GIBEN **(GUASTA)**	Y3000SPT	401.04.380	2005	SI	ISTRUZIONI + CE	 
77		Nr 3 rulliere scarico motorizzate pari a 13 ml.	-	-	-	2002	NO	ASSENTI	 
78		Nr 4 rulliere carico folli pari a 17 ml.	-	-	-	1992	NO	ASSENTI	
79	2012-025	Sezionatrice pannelli	GABBIANI	PRIMA TOP TF	GA1 1745 111427	1998	SI	SOLO ISTRUZIONI	 
80		Nr 6 rulliere di scarico doppie folli pari a 12 ml.				1992	NO	ASSENTI	
81		Nr 8 rulliere di carico singole folli pari a 32 ml.				1992	NO	ASSENTI	
82		Nr 9 cassoni ferro per scarti di legna				1994	NO	ASSENTI	

162		Scaffalatura 3 ripiani 3900x6000x1000				STIMA 1992	NO	ASSENTI		

A.9) SEZIONATRICE.CIRCOLARE PRESSE E CESPITI ACCESSORI . REPARTO NR 9 SEZIONATURA VERNICIATURA BORDO,MONTAGGIO									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
83	2016-002	Sezionatrice pannelli	GIBEN	PRISMA 101	35193160	1993	NO	ASSENTI	   
84	2013-032	Sezionatrice	Nardello			2002	NO	SOLO ISTRUZIONI	
85		Troncatrice **GUASTA**	OGAM			STIMA 1988	NO	SCHEMA ELETTRICO	
87	2023-010	Levigatrice Mm3000	F.LLI BINI	FBRL93S	335	1996	SI	SOLO ISTRUZIONI	
91		SCARICATORE	ZIMAC	SL1500	86/1159	1992	NO	ASSENTI	
92		RULLIERA MOTORIZZATA	-	-	-	1998	NO	ASSENTI	

A.9) SEZIONATRICE.CIRCOLARE PRESSE E CESPITI ACCESSORI . REPARTO NR 9 SEZIONATURA VERNICIATURA BORDO,MONTAGGIO									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
160/1		NR 6 Carrelli 4 ruote movimentazione AUTOCOSTRUITI				STIMA 2012	NO	ASSENTI	
161/1		2 Cavalletti ferro AUTOCOSTRUITI				STIMA 2018	NO	ASSENTI	

A.10) CARICATORI,LEVIGATRICI SPALMATRICI E FORNI ESSICAZIONE. REPARTO NR 10 LINEA VERNICIATURA									
Num.	**Cespiti**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
116		Impianto Scarico frise completo di rulliera	C.M.B.			STIMA 1994	NO	ASSENTI	
117		Rulliera motorizzata con fotocellule e reti protezione ml.10	TOFFOLI		24\106\084	08\2024	SI	ASSENTI	

	A.12) SALA COMPRESSORI								
Num.		**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**

A.12) OFFICINA MECCANICA									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
149	Fronte off. In struttura metallica	Intesta fresa fora **in disuso**				STIMA 1986	NO	ASSENTI	
150	Fronte off. In struttura metallica	Foratrice manuale 12 punte **in disuso**				STIMA 1986	NO	ASSENTI	
151	Fronte officina	Circolare per ferro				STIMA 1982	NO	ASSENTI	
195	RETRO OFFICINA	RULLIERE VARIE ML. 50				STIMA 1988	NO	ASSENTI	 
155		Scaffalatura 7000x3500x80				STIMA 1990	NO	ASSENTI	

MAGAZZINO									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
176		Troncatrice doppia	Brevetti Motta			STIMA 1993	NO	ASSENTI	
177		Fora inseritrice **GUASTA**	BIESSE	F.S\E	93\18868	1994	SI	ASSENTI	

MAGAZZINO									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
178		Spalmatrice **GUASTA**	SORBINI	-	-	STIMA 1991	NO	ASSENTI	
179		FORA INSERITRICE **GUASTA**	OMAL			STIMA 1994	NO	ASSENTI	
180		Squadratrice con rulliere **GUASTA**	SALVADOR			STIMA 1990	NO	ASSENTI	
183		Imballatrice termoretraibile	MINIPACK TORRE	77SC	115	03\1995	SI	ASSENTI	

MAGAZZINO									
Num.	**Cespite**	**Descrizione**	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Anno costruzione**	**Marchio CE**	**Libretti manutenzione e dichiarazione CE**	**Documentazione fotografica**
184		Pendolino	OMS	FC300RAP	0200009	1998	SI	ASSENTI	
185		Aspiratore mobile	ARBOR	DS\2C	CR00333C	STIMA 1992	NO	ASSENTI	
188	2018-035	Carrello elevatore elettrico **GUASTO**	OM	E3\15N	F14006L00659	2000	SI	CE	