


ALLEGATO N.2
Ctu. Ing. Roberta Varlese RGE 147/19




ESTERNO – INGRESSO EDIFICIO



ANDRONE SCALE



ANDRONE SCALE



ANDRONE SCALE



PIANEROTTOLO ACCESSO



INGRESSO



CORRIDOIO DISTRIBUTIVO



CAMERA 1



CAMERA 1



CAMERA 2



CAMERA 2



CAMERA 5



CAMERA 5



CAMERA 5



CORRIDOIO DISTRIBUTIVO



CAMERA 3



CAMERA 3



INFILTRAZIONE CAMERA



BAGNO 1



BAGNO 1



BAGNO 1



BAGNO 2



BAGNO 2



CAMERA 4



CAMERA 4



CAMERA 4



BALCONE



BALCONE



BALCONE



CUCINA



CUCINA



INFILTRAZIONE CUCINA



INFILTRAZIONE CUCINA



INFILTRAZIONE CUCINA



CORRIDOIO CANTINE



CANTINA



CANTINA

