



Sovrapposizione fra terreni staggiti, mappale e satellitare, con indicazioni delle visuali delle immagini fotografiche riprese in sede di sopralluoghi. Perimetriti in bianco i terreni confinanti, non oggetto del procedimento in esame ma componenti anche essi il c.d. "Intervento 17" e il "PPE7bis"



Foto 1-2 Via Idra - i filari d'alberi delimitano lungo la via e trasversalmente i terreni in esame, privi di recinzioni e cancelli

**RGE16/2021 – ELABORATO PERITALE: RILIEVO FOTOGRAFICO terreni Allegato n°8b**

Arch. Fabio Armida - Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n°16619 - 00052, Cerveteri (Rm)

Email: archfabioarmida@gmail.com - PEC: f.armida@pec.archrm.it



Foto 3-4 Via Idra - i filari d'alberi delimitano lungo la via e trasversalmente i terreni in esame, privi di recinzioni e cancelli

**RGE16/2021 – ELABORATO PERITALE: RILIEVO FOTOGRAFICO terreni Allegato n°8b**

Arch. Fabio Armida - Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n°16619 - 00052, Cerveteri (Rm)

Email: archfabioarmida@gmail.com - PEC: f.armida@pec.archrm.it

FF



Foto 5-6 Via Idra - i filari d'alberi delimitano lungo la via e trasversalmente i terreni in esame, privi di recinzioni e cancelli (la vegetazione folta ed inculta non ha permesso l'accesso ai terreni in stato di abbandono (e recanti in alcuni aree testimonianza di campagne di scavi archeologici)

RGE16/2021 – ELABORATO PERITALE: RILIEVO FOTOGRAFICO terreni Allegato n°8b  
Arch. Fabio Armida - Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n°16619 - 00052, Cerveteri (Rm)  
Email: archfabioarmida@gmail.com - PEC: f.armida@pec.archrm.it



Foto 7-8 Via Idra - i filari d'alberi delimitano lungo la via e trasversalmente i terreni in esame, privi di recinzioni e cancelli (la vegetazione folta ed inculta non ha permesso l'accesso ai terreni in stato di abbandono (e recanti in alcuni aree testimonianza di campagne di scavi archeologici)

RGE16/2021 – ELABORATO PERITALE: RILIEVO FOTOGRAFICO terreni Allegato n°8b  
Arch. Fabio Armida - Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n°16619 - 00052, Cerveteri (Rm)  
Email: archfabioarmida@gmail.com - PEC: f.armida@pec.archrm.it

FF



Foto 9-10 Via Idra - i filari d'alberi delimitano lungo la via e trasversalmente i terreni in esame, privi di recinzioni e cancelli (la vegetazione foltta ed inculta non ha permesso l'accesso ai terreni in stato di abbandono (e recanti punti con testimonianza di scavi archeologici)

RGE16/2021 – ELABORATO PERITALE: RILIEVO FOTOGRAFICO terreni Allegato n°8b  
Arch. Fabio Armida - Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n°16619 - 00052, Cerveteri (Rm)  
Email: archfabioarmida@gmail.com - PEC: f.armida@pec.archrm.it



Foto 11 Via della corona boreale - i filari d'alberi sono il limite sud ovest di parte dei terreni in esame (vedi arancio, celeste e viola in apice; in primo piano altre proprietà lungo la via



Foto 12 I filari d'alberi sono il limite sud est di parte dei terreni in esame (vedi viola in apice) lungo il fosso invaso dalla vegetazione (in primo piano)

**RGE16/2021 – ELABORATO PERITALE: RILIEVO FOTOGRAFICO terreni Allegato n°8b**

Arch. Fabio Armida - Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n°16619 - 00052, Cerveteri (Rm)

Email: archfabioarmida@gmail.com - PEC: f.armida@pec.archrm.it



Foto 13 Via Idra - cancello di accesso ai terreni di altri proprietà e non oggetto del procedimento, confinati con i terreni staggiti (vedi giallo e arancio in apice).



Foto 14 In rosso le testimonianze degli scavi areali delle vasche rinvenute nelle porzioni di terreni oggetto di esame, insieme ad altre trincee lineari; le altre vasche visibili riguardano particelle di altrui proprietà confinanti con quelle staggite, tutte incluse nel perimetro del c.d. Intervento 17