

ALLEGATO C)

Rilievo fotografico eseguito dal CTU



Foto n.1 — via di Torre Valdalica – a sinistra il terreno



Foto n. 2 — Confine sud della terreno, limite part.lla 777



Foto n. 3 – confine del terreno con la via di Torre Valdalica



Foto n. 4 – il terreno visto dalla via di Torre Valdalica



Foto n. 5 – limite nord del terreno



Foto n. 6 – limite nord del terreno



Foto n. 7 – Accesso alle part.lle 776 e 777 da via di Torre Valdalica



Foto n. 8– Accesso alle part.lle 776 e 777 da via di Torre Valdalica



Foto n. 9 – manufatti e materiale vario depositato verso strada sulla part.lla 777



Foto n. 10 –interno della part.lla 777



Foto n. 11 – materiale vario scaricato sulla part.lla 777



Foto n. 12 – Container e materiale vario depositato sulla particella 777



Foto n. 13– Materiale vario dentro il container



Foto n. 14– veduta d'insieme della situazione di “discarica” sul terreno part. 777



Foto n. 15– Container e materiale di ogni genere ammucchiato sulla part.lla 777



Foto n. 16– Container e materiale di ogni genere depositato sulla part.lla 777



Foto n. 17– Particolare container e materiale vario



Foto n.18 – Casetta in legno ad uso abitativo esistente sulla part.lla 777



Foto n.19 – Casetta in legno ad uso abitativo - laterale



Foto n.20 – Casetta in legno ad uso abitativo -interno



Foto n.21 – Casetta in legno ad uso abitativo -interno



Foto n.22 – Casetta in legno ad uso abitativo -interno



Foto n. 23 – Casetta in legno ad uso abitativo – interno



Foto n.24 – Casetta in legno ad uso abitativo – interno



Foto n. 25 – tettoia tamponata con pannelli , grate, etc. sulla part.lla 777



Foto n. 26– tettoia e recinto per animali sulla parte terminale della particella 777



Foto n. 27– accumulo materiale vario in fondo alla part.lla 777



Foto n. 28 – accumulo materiale vario in fondo alla part.lla 777



Foto n. 29— accumulo materiale vario in fondo alla part.lla 777



Foto n. 30— veduta del terreno verso nord