Vista esterna del complesso immobiliare – foto n. 1



Vialetto di accesso pedonale – foto n. 2



Vialetto di accesso pedonale - foto n. 3



Giardino anteriore foto n. 4



Giardino anteriore - foto n. 5



Giardino anteriore e scala esterna al piano superiore foto n. 6



Piano seminterrato (nello stato di fatto terra) soggiorno – foto n. 7



Piano seminterrato (nello stato di fatto terra) soggiorno e scala al piano superiore – foto n. 8



Piano seminterrato (nello stato di fatto terra) soggiorno – foto n. 9



Piano seminterrato (nello stato di fatto terra) angolo cottura – foto n. 10



Piano seminterrato (nello stato di fatto terra) bagno– foto n. 11



Piano seminterrato (nello stato di fatto terra) ripostiglio – foto n. 12



Piano seminterrato (nello stato di fatto terra) camera – foto n. 13



Piano terra (nello stato di fatto primo) esterno angolo cottura – foto n. 14



Piano terra (nello stato di fatto primo) portico – foto n. 15




Piano terra (nello stato di fatto primo) angolo cottura – foto n. 16



Piano terra (nello stato di fatto primo) angolo cottura e soggiorno – foto n. 17




Piano terra (nello stato di fatto primo) soggiorno – foto n. 18



Piano terra (nello stato di fatto primo) bagno – foto n. 19



Piano terra (nello stato di fatto primo) disimpegno – foto n. 20



Piano terra (nello stato di fatto primo) camera – foto n. 21




Piano terra (nello stato di fatto primo) giardino posteriore – foto n. 22



Piano terra (nello stato di fatto primo) giardino posteriore – foto n. 23



Piano primo (nello stato di fatto secondo) scale al piano inferiore – foto n. 24



Piano primo (nello stato di fatto secondo) camera – foto n. 25



Piano primo (nello stato di fatto secondo) bagno – foto n. 26

