

FOTO N°01: Prospetto Ovest.



FOTO N°02: Rampa carrabile verso piano seminterrato con vista sulla corte.



FOTO N°03: Prospetto Nord – vista dal basso.



FOTO N°04: Prospetto Sud.






FOTO N°05: Particolare della rampa e della corte di ingresso.



FOTO N°06: Prospetto Ovest – Portico su zona di ingresso.





FOTO N°07: Prospetto Nord – Vista dall'alto (Via di Santa Maria).



FOTO N°08: Camera matrimoniale – vista su portafinestra di accesso al terrazzo del PT.






FOTO N°09: Camera matrimoniale – vista interna.



FOTO N°10: Connettivo reparto notte.





FOTO N°11: Camera da letto n.2 al PT.



FOTO N°12: Camera da letto n.2 al PT (vista verso porta di ingresso).



FOTO N°13: Servizio Igienico n.2 al PT (zona notte).



FOTO N°14: Zona di ingresso / disimpegno al PT.






FOTO N°15: Cucina al PT.



FOTO N°16: Cucina al PT – particolare su caminetto a legna.



FOTO N°17: Bagno n.1 al PT (zona giorno).



FOTO N°18: Soggiorno al PT – finestra e porta-finestra verso terrazzo.





FOTO N°19: Soggiorno al PT vista verso il connettivo interno



FOTO N°20: disimpegno zona giorno al Piano Terra.



FOTO N°21: Ingresso al PT con porta verso rampa scale.



FOTO N°22: Camera/Vano al Piano Sottostrada.





FOTO N°23: Camera/Vano al Piano Sottostrada (vista fronte opposto).



FOTO N°24: Servizio igienico al Piano Sottostrada.



FOTO N°25: Connettivo al Piano Sottostrada (mini-appartamento).



FOTO N°26: Cucina al Piano Sottostrada (mini-appartamento).





FOTO N°27: Ingresso indipendente al Piano Seminterrato (mini-appartamento).



FOTO N°28: rampa di connessione dal Piano Sottotrada verso il Piano Terra.



FOTO N°29: Connettivo al Piano Sottostrada.



FOTO N°30: Connettivo al Piano Sottostrada – Vista della scala verso il Piano Terra.





FOTO N°31 – Lavanderia al Piano Sottostrada.



FOTO N°32: Locale Magazzino n.2 al Piano Sottostrada.



FOTO N°33 Locale Magazzino al Piano Sottostrada con accesso carrabile.



FOTO N°34: Magazzino al Piano Sottostrada – vista dall'accesso carrabile verso l'interno.





FOTO N°35 Corte esterna pavimentata (quota piano sottostrada).



FOTO N°36: corte al piano sottostrada – zona scoscesa.





FOTO N°37 Corte esterna – rampa di accesso al piano seminterrato e parte terrazzata.



FOTO N°38: Corte al piano sottostrada – dettaglio zona scoscesa.






FOTO N°39 Corte esterna – particolare relativo alla parte terrazzata.



FOTO N°40: Corte esterna – particolare relativo alla parte terrazzata.

