

FOTO N°29: Corpo C – Ingresso alla corte della p.lla 113 Sub.5.



FOTO N°30: Corpo C – Prospetto sud-est – PT.



FOTO N°31: Corpo C – Prospetto nord-ovest – PT.



FOTO N°32: Corpo C – Sala – PT (1/2).



FOTO N°33: Corpo C – Sala – PT (2/2).



FOTO N°34: Corpo C – Centrale Termica – PT.



FOTO N°35: Corpo C – Soggiorno – PT (1/3).




FOTO N°36: Corpo C – Soggiorno – PT (2/3).



FOTO N°37: Corpo C – Soggiorno – PT (3/3).



FOTO N°38: Corpo C – Cucina – PT.



FOTO N°39: Corpo C – Bagno – PT.



FOTO N°40: Corpo C – Salotto – PT (1/2).



FOTO N°41: Corpo C – Salotto – PT (2/2).



FOTO N°42: Camera esposta a nord-est – P1 (1/2).



FOTO N°43: Camera esposta a nord-est – P1 (2/2).



FOTO N°44: W.C. – P1 (2/2).



FOTO N°45: Bagno – P1 (2/2).



FOTO N°46: Ripostiglio – P1.



FOTO N°47: Corridoio – P1 (1/2).



FOTO N°48: Corridoio – P1 (2/2).



FOTO N°49: Camera esposta a ovest – P1.



FOTO N°50: Camera esposta a sud-ovest – P1.



FOTO N°50: Terrazzo – P1.



FOTO N°51: Tettoia esterna al Piano di Campagna.



FOTO N°52: Tettoia esterna al Piano di Campagna – Vista frontale.



FOTO N°53: Tettoia esterna al Piano di Campagna – Vista Laterale.

