Documentazione Fotografica 22-2024

1. Vista Complesso unifamiliare lato Sud - Est



2. Vista lato Nord Ovest In evidenza L’ingresso.



3. Particolare lato Ovest lato Balcone P.T , in evidenza la necessita di ripristino dell’immobile.



4. Particolare del soggiorno



5. Idem con vista verso il terrazzo panoramico



Documentazione Fotografica 22-2024

1. Terrazzo esterno.



2. Zona cucina al P.Terra



3. Disimpegno Camere S1



6. Zona cucina S1 utilizzata a camera



7. Camera piano S1



8. Camera 2 - PS1



9. Camera 3 P S1



10. Bagno Ps1



11. Bagno Ps1 lato vasca



12. Cantina P.S1



13. Collegamento sospeso per la zona Garage al P1



14. Garage al P1



15. Sottotetto P1



16. Balconcino P1



17. Centrale Termica



18. Cortile esterno ingresso



19. Cortile Esterno lato Est



20. Vista panoramica dal terrazzo

