

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA APPARTAMENTI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE E FUSIONE
SITI A COLERE IN VALZELLA, n.14 ORA n.39**

(FG. 5 mappale 721 sub. 704 e mappale 721 sub 711 ora 712)



Figura 1 – Vista esterna (piano secondo).



Figura 2 – Scala d'ingresso all'abitazione.



Figura 3 – Ingresso-soggiorno.



Figura 4 – Cucina.



Figura 5 – Camera



Figura 6 – Bagno.



Figura 7 – Bagno-lavanderia.



Figura 8 – Corridoio.



Figura 9 – Camera.



Figura 10 – Ripostiglio.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AUTORIMESSA
SITO A COLERE IN VIA VALZELLA, n.14 ORA n.39
(foglio 5 mappale 721 sub 706)**



Figura 1 – Ingresso autorimessa.



Figura 2 – Autorimessa.



. Figura 3 – Dettaglio autorimessa.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CANTINA
SITA A COLERE IN VALZELLA, n.14 ORA n.39**

(FG. 5 mappale 721 sub. 710)



Figura 1 – Ingresso cantina.



Figura 2 – Interno cantina.