


| | |
|---|---|
|  <p>03.04.2025</p> | <p>1) Una vista di via Arnichi nei pressi del fiume Brembo</p> |
|  <p>03.04.2025</p> | <p>2) Altra veduta di via Arnichi</p> |
|  <p>03.04.2025</p> | <p>3) Al civico 12 troviamo il cancello dell'area in esecuzione</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>4) Una veduta dall'interno del cancello di ingresso. Sulla sinistra notiamo una baracca in legno. Tutte le baracche e tettoie e qualsiasi altro box tipicamente di cantiere, non hanno alcuna autorizzazione edilizia ed andranno demoliti e/o rimossi</p> |
|  | <p>5) una vista dell'area nei pressi dell'ingresso</p> |
|  | <p>6) L'intera area attualmente è utilizzata come deposito di attrezzature e materiali edili. Non vie traccia di alcuna autorizzazione amministrativa</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>7) Altra veduta di un baraccamento ed attrezzature varie</p> |
|  | <p>8) Un dettaglio dalla ampia tettoia NON autorizzata</p> |
|  | <p>9) Una vista della baracca in legno NON autorizzata</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>10) In passato vi fu un tentativo di costruire un locale interrato ma essendo non autorizzabile si è poi provveduto al reinterro del volume interrato</p> |
|  | <p>11) Altra vista del reinterro del volume interrato non autorizzato e autorizzabile in quanto si è in zona sottoposta a vincolo come da PGT adottato: Ambiti agricoli e di tutela ambientale paesaggistica Ambito A1 - Ambiti per attività agricole e insediamenti rurali - Art. 57 del P.D.R. All'interno della fascia di rispetto fluviale Presenza di filari e siepi esistenti</p> |
|  | <p>12) Altri baraccamenti in deposito</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>13) Altra tettoia</p> |
|  | <p>14) Materiali di scarto da inviare a discarica e baracche non autorizzate</p> |
|  | <p>15) Altri rottami a deposito da inviare alle discariche. Sullo sfondo vediamo una gru da cantiere da rimuovere.</p> |