



RILIEVO ESTERNO – Foto 1.

Ripresa del fabbricato al civico 1 di Via Folzoni in cui si trovano gli immobili oggetto di esecuzione.



RILIEVO ESTERNO – Foto 2.

Ripresa del fabbricato in cui si trovano gli immobili oggetto di esecuzione, ripreso dal piazzale interno.



RILIEVO ESTERNO – Foto 3 e 4.
Ripresa esterna del fabbricato.
Identificazione della posizione degli immobili oggetto di esecuzione (Subb. 703 e 702).



RILIEVO ESTERNO – Foto 5.

Identificazione della posizione degli immobili oggetto di esecuzione nel fabbricato. (Subb. 703 e 702).



RILIEVO ESTERNO – Foto 6.

Identificazione della posizione degli immobili oggetto di esecuzione (Mappale 4652 - BCNC).




RILIEVO INTERNO – Foto 10 e 11.
Riprese della porta di accesso alle unità immobiliari Abitazione e Magazzino, dal terrazzo.



RILIEVO INTERNO – Foto 12 e 13.

Riprese della zona ingresso all'abitazione.

Si premette che tutta l'unità immobiliare al Sub. 703 rilevata risulta significativamente modificata rispetto alla consistenza planimetrica catastale in atti dell'Agenzia delle Entrate.



RILIEVO INTERNO – Foto 14-16.
Panoramiche della zona ingresso all'abitazione e del locale Soggiorno/Pranzo.




RILIEVO INTERNO – Foto 17 e 18.
 Riprese del locale Cucina abitabile con accesso diretto dalla zona Ingresso.



RILIEVO INTERNO – Foto 22 e 23
Riprese del locale Bagno 1 ad uso comune.




RILIEVO INTERNO – Foto 24 e 25
Riprese del locale Camera Letto 1.



RILIEVO INTERNO – Foto 26 e 27

Riprese del locale Bagno 2, pertinenziale, con accesso diretto dalla Camera Letto 1.



RILIEVO INTERNO – Foto 56-58.

Riprese della porta di accesso e del disimpegno scale di collegamento interno con l'immobile Magazzino (Sub. 702) sito al piano seminterrato del fabbricato.



RILIEVO INTERNO – Foto 59 e 60.

Riprese del disimpegno scale di collegamento interno
con l'immobile Magazzino (Sub. 702) sito al piano seminterrato del fabbricato.



RILIEVO INTERNO – Foto 63 e 64.
Riprese del locale Ripostiglio sottoscala.



RILIEVO INTERNO – Foto 65-68.
Riprese del locale Bagno con annesso locale Ripostiglio.