


RILIEVO FOTOGRAFICO

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE NRGE 409-2024

Costa Serina (BG)





Posto auto scoperto

Palazzina contenente l'appartamento







Vista dalla strada – via Locatelli



Vista dal retro zona box con rampa di accesso alle scale palazzina



Posto auto scoperto e vialetto di collegamento del posto auto all'ingresso scale condominiali




Accesso al vano scala sul fondo
accesso da via Locatelli



Accesso al vano scale



Vano scale



Ingresso appartamento



Soggiorno pranzo



Angolo cottura



Balcone con gronda di copertura





Bagno



Camera



Impianti – citofono e quadro elettrico



Impianto di riscaldamento autonomo con elementi radianti in alluminio



Serramenti perimetrali in legno con doppio vetro e scuri di protezione sempre in legno



Porta d'ingresso in legno tamburato non è blindata