




Fotografia 1) Vista d'insieme del complesso [redacted] dalla via Viganovo, con il molino e la sua ruota a pale.



Fotografia 2) La corte interna con il molino a sinistra ed i rustici a destra .




Fotografia 3) Vista dall'interno della corte a destra il lotto B ed il molino del lotto A a sinistra i rustici.




Fotografia 4) In portico addossato al mulino posizionato a nord.




Fotografia 5) il solaio del mulino.




Fotografia 6) I macchinari del mulino.



Fotografia 7) Il primo piano del mulino.



Fotografia 8) Il secondo piano del mulino.



Fotografia 9) Particolari del vecchio Molino.




Fotografia 8) Vista del Serio dal Molino.

1°

Serio



Fotografia 11) Il Molino dalla corte e l'abitazione del De Cuius
con il portico di accesso (lotto B).



Fotografia 12) Il sottotetto del lotto B.



Fotografia 13) I rustici di fronte al Mulino.



Fotografia 14) Il terreno antistante i rustici.



Fotografia 15) Il terreno sul retro dei rustici.



Fotografia 16) Il terreno ad uso orto soggetto in causa ad usucapione.



Fotografia 17) Il terreno ad uso agricolo (vista da ovest) .



Fotografia 18) Il terreno ad uso agricolo (vista da sud) .