



# RELAZIONE FOTOGRAFICA



Estratti ortofoto

Condominio tipo CD4 di 17 unità abitative

Condominio tipo CD3 di 9 unità abitative



Vista da via Monet del complesso condominiale denominato "Condominio Monet Viola": lato ovest



appartamento  
oggetto di perizia

Vista lato sud/est del Condominio tipo CD4 di 17 unità abitative



Vista da via Monet su accesso pedonale comune n.civ.23/25 e accesso carroia n.civ.27



Vista da via Monet su accesso carroia n.civ.27




Vista da via Monet su accesso pedonale comune n.civ.23/25



Accesso pedonale a vano scala comune n.civ.23



Vista da est del corpo scala comune per accedere all'appartamento oggetto di perizia posto al 2° piano



Vista da ovest del corpo scala comune per accedere all'appartamento oggetto di perizia posto al 2° piano



Accesso carraio verso la corte comune del piano seminterrato n.civ.27



Vista corte comune del complesso condominiale "Condominio Monet Viola" al piano seminterrato

Condominio tipo CD4 di 17 unità abitative

Condominio tipo CD3 di 9 unità abitative



Vista piano seminterrato del complesso "Condominio Monet Viola" con posti auto scoperti sul fondo



Posto auto scoperto di pertinenza visto dall'appartamento oggetto di perizia



appartamento  
oggetto di perizia


Vista frontale lato sud della porzione sud/est del condominio CD4



Accesso all'appartamento da vano scala e ascensore comuni



Interno dell'appartamento oggetto di perizia: locale soggiorno/cucina



Interno dell'appartamento oggetto di perizia: locale bagno



Interno dell'appartamento oggetto di perizia: locale camera



Ascensore comune per accedere al piano seminterrato e alla zona delle cantine



Accesso alla cantina dell'appartamento oggetto di perizia

Disimp. comune al piano seminterrato e accesso alla cantina esclusiva dell'appartamento oggetto di perizia



Corridoio comune per accedere alla corte comune posta al piano seminterrato da interno fabbricato CD4