

ALLEGATO 01

Elaborati Fotografici

Eliana Terzoni Architetto

*25015 Desenzano del Garda, Via Roma 18 e-mail: eliana@terzoni.it
Albo Architetti di Brescia n. 2237 - C.F. TRZ LNE 77L70 B157S - P.I. 02484770983*



Palazzina 1

Palazzina 2



Vista generale dell'appartamento oggetto di perizia ubicato nella Palazzina 2 del Condominio Le Faste

Vista generale del condominio Le Faste da Via Lazzaretto

Accesso carraiio all'autorimessa posta a secondo piano interrato della Palazzina 1





Viste dell'intorno ove si inserisce il bene




Viste interne dell'appartamento



Vista delle parti comuni e ascensore

Abuso edilizio:
Altezza netta interna superiore di 30 cm a quanto autorizzato





Dettaglio materiali e stato conservativo



Viste interne, finiture e stato di manutenzione



Altezza netta interna superiore di 30 cm a quanto autorizzato

Abusi edilizi

Posizione del lucernario/abbaino autorizzato ma non realizzato, con conseguente mancato rispetto dei RAI (rapporti areoilluminanti) della stanza.



Viste dell'accesso all'autorimessa posta a secondo piano interrato della Palazzina 1

**Basculante con
meccanismo rotto**



Viste interne autorimessa e cantina a uso lavanderia (cieca)

